



Risicoanalyse keten verontreinigde grond

Vink Barneveld c.s. grondbank / afvalverwerker / advies

Datum
8-12-2016

Pagina incl. bijlagen
1 van 36

Behandeld door
[REDACTED] (KTZ)
[REDACTED] (KTZ)

Afschrift aan
[REDACTED] (ODRA)
[REDACTED] (ODRA)
[REDACTED] (KTZ)

Inleiding

Voor de ketenaanpak verontreinigde grondstromen is een tactische analyse op die keten uitgevoerd. Daaruit blijkt dat Vink Barneveld, o.a. bestaande uit een grondbank, afvalverwerker en adviesbureau een risicoconcern is. Vink Barneveld is tevens actief in de asbestketen. Vanuit diverse toezichthoudende instanties op het gebied van asbest is het concern aangemerkt als risicoactor binnen de asbestketen.

Vink Barneveld betreft een groot concern met meerdere activiteiten die in elkaar kunnen overvloeien binnen de diverse locaties, om die reden is het gehele concern samen beoordeeld. In deze analyse wordt daarom gesproken over Vink Barneveld c.s., waarmee het hele concern wordt bedoeld. Van dit concern, als vervolg op de tactische analyse, is een risicoanalyse gemaakt, ook aangeduid als een operationele analyse.



Luchtfoto 2015 inrichting Wencopperweg 33 Barneveld (stortplaats)



Luchtfoto 2015 inrichting Valkseweg 62 Barneveld



Luchtfoto 2016 Hanzeweg 7 Barneveld

Afbakening

De operationele analyse richt zich op de risico-indicatoren die voor het concern zijn geïdentificeerd in de tactische analyse verontreinigde grondstromen. Hoewel alle informatie die het gehele concern betreft wordt onderzocht, is de focus in deze analyse gelegd op de activiteiten die plaatsvinden op de Wencopperweg 33 in Barneveld vanwege de



gecombineerde activiteiten stortplaats en grondbank activiteiten, waarbij het risico bestaat op vermenging van grondstromen. Dit is richtinggevend bij het (vervolg)onderzoek naar het naleefgedrag door de bedrijven. De onderzoeksperiode loopt van 1 januari 2013 tot medio 2016.

Werkwijze operationele analyse

Deze operationele analyse dient om de benoemde risico's van Vink in de grondketen te bevestigen of te ontkrachten. Daarmee is de analyse richtinggevend om te bepalen of vervolgstappen noodzakelijk zijn.

Voor deze operationele analyse zijn de volgende bronnen geraadpleegd:

- Kamer van Koophandel (KvK), uittreksels, jaarrekeningen, concernrelaties;
- Omgevingsvergunningen;
- Toezichts- en handhavingsinformatie;
- Certificaten en erkenningen van het bedrijf;
- Landelijke Meldpunt Afvalstoffen (LMA);
- Bbk-meldingen;
- Meldingen van bodemsanering;
- Informatie van ketenpartners: politie, Waterschappen, Rijkswaterstaat, ILT, NVWA, ISZW;
- NIWO;
- Bodem+;
- Internet en eigen website Vink (www.vink.nl);
- Cyclomedia: Globespotter.

Organisatiestructuur (Kamer van Koophandel)

Vink Barneveld c.s. heeft drie hoofdvestigingen:

- Wencopperweg 33 in Barneveld
- Hanzeweg 7 in Barneveld
- Valkseweg 62 in Barneveld.

Op de adressen zijn meerdere bedrijven gevestigd. Alle bedrijven zijn via bestuurders en/of aandeelhouders gelieerd aan elkaar. Via deze lijnen zijn meer bedrijven, die gevestigd zijn op andere locaties, aan Vink Barneveld c.s. te liëren. Samen kunnen deze bedrijven worden aangeduid als het Vink Barneveld-concern. In bijlage 1 zijn twee overzichten van het concern opgenomen, waarbij ook de vestigingslocatie is weergegeven.

Binnen de groep van bedrijven is sprake van de volgende rollen/activiteiten in de keten verontreinigde grond:

- Onderaannemer (op sanering);



- Saneerder (opdrachtnemer / hoofdaannemer);
- Transporteur;
- Toepasser (definitief);
- Stortplaats;
- Grondbank;
- Afvalinzamelaar, be- en verwerker;
- Milieutechnisch adviesbureau.

Hieruit blijkt dat binnen het concern sprake is van het verlenen van diensten en uitvoeren van activiteiten op meerdere plaatsen in de ketens van handelingen met verontreinigde grond.

Vink Barneveld heeft als concern alle stappen van de keten in handen. Vanwege de structuur van de B.V.'s van Vink en de activiteiten die door deze ondernemingen worden uitgevoerd en doordat niet precies wordt gemeld waar welke (afval)stroom wordt ontvangen en afgegeven, lijkt het inzicht in de activiteiten die Vink uitvoert te worden waardoor het houden van toezicht hierop wordt bemoeilijkt. Hierdoor bestaat het risico op het wegmengen van verontreinigingen en ongewenste stromen.

Vergunningverlening

Vink Barneveld c.s. beschikt over meerdere locaties. Hieronder is de vergunningssituatie per locatie omschreven. Uit dossieronderzoek is het volgende gebleken:

Wencopperweg 33 Barneveld

Op 16 augustus 2010 hebben Gedeputeerde Staten van Gelderland een omgevingsvergunning met kenmerk 2008-018166/MPM15290 afgegeven aan Afvalverwerking Vink B.V.

Voor deze analyse is gebruik gemaakt van de AO/IC versie 2012. Tijdens het maken van de analyse bleek dat Vink bezig is met een nieuw AO/IC versie 2016.

Conform deze vergunningen en meldingen mogen de volgende activiteiten worden uitgevoerd:

- Storten
- Op- en overslag huishoudelijk afval
- Op- en overslag huishoudelijk afval
- Versnipperen en zeven van snoeihout en stobben
- Sorteren en verkleinen van bedrijfsafval en bouw- en sloop afval
- Breken en wassen van puin
- Zeven van grond
- Tijdelijk opslaan en keuren van secundaire grondstoffen



Binnen de inrichting komen de volgende bedrijfsafvalstoffen vrij:

- Kantoorafval van kantoor/weegbrug (wordt wekelijks opgehaald)
- Keuken/ kantineafval van schaftgelegenheid (wordt wekelijks opgehaald)
- Vast oliehoudend garageafval afkomstig van machine onderhoud (wordt opgeslagen in daartoe geschikte containers)
- gevaarlijke afvalstoffen: oliefilters.

Aan de locatie Wencopperweg 33 te Barneveld is de stortplaats gelegen. Op deze locatie vinden ook grondbankactiviteiten en de activiteiten die conform BRL 9335 worden uitgevoerd, plaats. De schone grond, categorie AW, wonen en industrie worden hier geaccepteerd.

Hanzeweg 7 Barneveld

Op deze locatie zijn de volgende vergunningen afgegeven:

- Revisievergunning: 4 okt 2005 nr. 2470
- Omgevingsvergunning 15 april 2011 2011-003786 experiment grasmatten
- Omgevingsvergunning 19 december 2011 2011 015699 grasmatten definitief.

De revisievergunning is door Gedeputeerde Staten van Gelderland verleend voor het inzamelen en op- en overslaan van (afval)stoffen om deze, na een eventuele bewerking, geschikt te maken voor hergebruik en deze (afval)stoffen daarna in bulkvorm af te voeren.

Op 8 september 2011 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Recycling Barneveld B.V. Het betrof het oprichten en in werking hebben van een kunstgras recyclingmachine en het verplaatsen van de inrichtingsgrens, zodat de bestaande loods waarbinnen deze machine wordt geplaatst, nu in zijn geheel tot de inrichting behoort. Deze vergunning is door Gedeputeerde Staten verleend voor de volgende activiteiten:

- het uitbreiden van de bestaande inrichtingsgrens zodat de reeds bestaande loods geheel tot de inrichting behoort;
- het oprichten en in werking hebben van een kunstgras recyclingmachine, zonder dat de eerder vergunde opslagcapaciteit en doorzet van kunstgras binnen de inrichting wordt vergroot;
- het opslaan van kunstgras en de na het recyclen vrijgekomen fracties, in de loods;
- het uitbreiden van de werktijden tot 23:00 uur van het deel van de inrichting waarvoor de
- activiteiten in de loods plaatsvinden, ten behoeve van een tweeploegendienst;
- het incidenteel (maximaal 12 keer per jaar) in werking hebben van de installaties in de loods gedurende de avond- en nachtperiode,



zonder dat hiervoor transportbewegingen ten behoeve van deze activiteiten buiten de loods plaatsvinden;

- het uitvoeren van de voor het recyclen van kunstgras noodzakelijke activiteiten, tot zover deze in deze beschikking en de aanvraag zijn beschreven.
- de voorschriften 4.1.2 tot en met 4.1.6 van de onderliggende omgevingsvergunning van 4 oktober 2005, kenmerk MPM2470, in te trekken en te vervangen door de voorschriften die zijn verbonden aan deze beschikking;
- de voorschriften van de onderliggende omgevingsvergunning van 4 oktober 2005, kenmerk MPM2470 met uitzondering van de voorschriften 4.1.2 tot en met 4.1.6, zijn van overeenkomstige toepassing op de verandering.

Valkseweg 62 Barneveld

Op 25 februari 2011 verleende Gedeputeerde Staten van Gelderland een revisievergunning onder nummer MPM 17593 voor het opslaan en be- en verwerken van afvalstoffen.

Deze heeft betrekking op de volgende maatschappijen:

- Vink Aannemingsmaatschappij B.V.;
- Vink Beton B.V.;
- Vink Milieutechnisch Adviesbureau B.V.;
- Transportbedrijf H. Vink & Zn. B.V.;
- Vink Elektrotechnisch Installatiebureau B.V..

Ten behoeve van deze maatschappijen zijn o.a. een mortelcentrale, kantoren, werkplaatsen, opslagloodsen en opslagterreinen aanwezig.

Uit een brief van de ODRA opgesteld naar aanleiding van een controlebezoek op 9 november 2015 blijkt dat Vink Holding B.V. (Vink Beton) een type B inrichting is. Dit houdt in dat de regels die op het bedrijf van toepassing zijn, zijn opgenomen in het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: het Activiteitenbesluit) en de Activiteitenregeling milieubeheer (hierna: de Activiteitenregeling). De voorschriften uit de omgevingsvergunning van 25 februari 2011 (revisievergunning) nummer MPM 17593 komen hiermee te vervallen.



Certificaten en erkenningen

Volgens de gegevens van Bodem+ heeft Vink Barneveld de volgende (relevante) certificaten en erkenningen op haar naam staan:

Instelling	Adres	Normdocument	Certificaat
Grondbank Barneveld B.V. h.o.d.n. Recycling Barneveld	Valkseweg 62, 3771 RG BARNEVELD	SIKB 7500 - 7510	BVG-041/5
Grondbank Barneveld B.V. h.o.d.n. Recycling Barneveld	Valkseweg 62, 3771 RG BARNEVELD	9335-1	GR-037/7
Vink Aannemingsmaatschappij B.V.	Valkseweg 62, 3771 RG BARNEVELD	SIKB 7700 - 7701	AHV-001/4
Vink Aannemingsmaatschappij B.V.	Valkseweg 62, 3771 RG BARNEVELD	SIKB 7700 - 7702	AHV-001/4
Vink Aannemingsmaatschappij B.V.	Valkseweg 62, 3771 RG BARNEVELD	SIKB 7700 - 7711	AHV-001/4
Vink Aannemingsmaatschappij B.V.	Valkseweg 62, 3771 RG BARNEVELD	2506	BG-292/3
Vink Aannemingsmaatschappij B.V.	Valkseweg 62, 3771 RG BARNEVELD	9321	IZG-038/3
Vink Aannemingsmaatschappij B.V.	Valkseweg 62, 3771 RG BARNEVELD	K904	K12076/02
Vink Aannemingsmaatschappij B.V.	Valkseweg 62, 3771 RG BARNEVELD	K902	K9030/96
Vink Aannemingsmaatschappij B.V.	Valkseweg 62, 3771 RG BARNEVELD	K903	K9071/07
Vink Aannemingsmaatschappij B.V.	Valkseweg 62, 3771 RG BARNEVELD	SIKB 7000 - 7001	UB-004/9
Vink Beton B.V.	Valkseweg 62, 3771 RG BARNEVELD	9338	190-16-BBK
Vink Milieutechnisch Adviesbureau B.V.	Valkseweg 62, 3771 RG BARNEVELD	SIKB 6000 - 6001- processturing	BB-040/6
Vink Milieutechnisch Adviesbureau B.V.	Valkseweg 62, 3771 RG BARNEVELD	SIKB 6000 - 6001- verificatie	BB-040/6
Vink Milieutechnisch Adviesbureau B.V.	Valkseweg 62, 3771 RG BARNEVELD	SIKB 2000 - 2001	VB-023/5
Vink Milieutechnisch Adviesbureau B.V.	Valkseweg 62, 3771 RG BARNEVELD	SIKB 2000 - 2002	VB-023/5
Vink Milieutechnisch Adviesbureau B.V.	Valkseweg 62, 3771 RG BARNEVELD	SIKB 2000 - 2018	VB-023/5

Vink Barneveld geeft op haar bedrijfswebsite¹ ook een overzicht van certificaten en erkenningen, een overzicht hiervan is bijgevoegd in bijlage 2.

¹ <http://www.vink.nl/certificeringen/#aanneming> geraadpleegd op 2 november 2016.



KETEN VERONTREINIGDE GROND

Tactische analyse Verontreinigde grondstromen 2015

Vink is een risicoactor voor wat betreft het naleefgedrag. De risico-indicatoren uit de tactische analyse die leidden tot deze kwalificatie zijn:

- Signalen ILT
- Signalen vanuit toezicht en handhaving;
- Meerdere schakels van de keten in handen;
- In toepassing melding Bbk is geen einddatum opgenomen en/of, toepasser geen rapport bijgevoegd (toepasser en niet uitvoerder)
- Onderneming is een afvalinzamelaar/grondbank, maar meldt geen ontvangsten van grond in LMA²;
- Onderneming voert bodemsaneringen uit;
- Op de locatie zijn meerdere ondernemingen/bedrijven gevestigd c.q. vinden meerdere bedrijfsactiviteiten binnen het bedrijf plaats.

Grondketen

De grondstromenketen is op te delen in drie blokken: ontdoen, bewerken en toepassen. In onderstaand schema is in het rood aangegeven welke onderdelen van de keten Vink Barneveld c.s. uitvoert. Met deze schematische weergave wordt inzichtelijk waar mogelijk risico's bestaan.

² Naar aanleiding van deze analyse is gebleken dat deze indicator mogelijk deels terecht gesteld is voor Vink Barneveld B.V. Vink meldt wel ontvangsten van grond, of dit allemaal conform wet- en regelgeving gebeurt, dient nog te worden vastgesteld.





Vink Barneveld c.s. voert verschillende bewerkingen uit met grondstromen. Naast de uitvoering van bodemsaneringen past het bedrijf ook grond toe en beschikt het bedrijf over eigen transportmiddelen. Ook beschikt Vink Barneveld over een eigen grondbank, gronddepot en stortplaats. En heeft het de mogelijkheid om grondstromen te reinigen.

Gelet op de diversiteit aan activiteiten voert Vink Barneveld in de hele verontreinigde grondketen handelingen uit. Hierbij bestaat het risico dat partijen grond op een onrechtmatige wijze worden verwerkt c.q. worden weggewerkt.

In de tactische analyse zijn de risico's binnen de keten benoemd. Uit deze operationele analyse blijkt dat de volgende risico's mogelijk van toepassing zijn voor de bedrijven binnen het Vink Barneveld-concern:

- Fraude met certificaten;
- Werken zonder toestemming: het niet melden van het afgraven, en het niet aanvragen van een vergunning, het niet melden van een toepassing;
- Niet gescheiden afgraven en opslaan van diverse partijen grond;
- Onjuiste of geen begeleidingsbrieven bij (grond)transporten;
- Onjuist saneren;
- Verkeerde toepassing van grond;
- Onjuist of niet melden (LMA);
- Onjuist of niet melden bij Meldpunt bodemkwaliteit.

Uit de certificaten en uit gegevens van LMA blijkt dat Vink Barneveld c.s. naast de grondketen ook actief is in de asbestketen (sc-530 gecertificeerd). Hierbij bestaat het risico dat asbesthoudend afval illegaal wordt weggemengd in partijen grond en/of puin.

Let wel; risico's zeggen niets over daadwerkelijke naleefgedrag, maar geven alleen een indicatie van risico's op overtredingen.



binnen de organisatie. Momenteel is dat [REDACTED] en bij zijn afwezigheid, zijn vervanger. Er is hierdoor nauwelijks sprake van functiescheiding/ interne controle. Hierin schuilt het gevaar dat de kans op interne correctie bij mogelijke fouten erg klein is. Daarom is aanbevolen om meerdere personen binnen de organisatie bij de acceptatie van afvalstoffen te betrekken.

- Op 27 juni 2014 heeft binnen de inrichting een ongewoon voorval plaatsgevonden. In de ochtend van 27 juni is bovenop de stortplaats in een partij afvalstoffen, brand ontstaan. Tijdens het bezoek van 27 juni 2014 is geconstateerd dat de brand is ontstaan (boven)op de stortplaats. Bij navraag bleek het te gaan om een partij bedrijfsafvalstoffen die daar inmiddels gedurende enkele weken in strijd met vergunningvoorschrift 1.1 en de verbodsbepaling artikel 2.1 waren opgeslagen. De brand, die relatief kort heeft gewoed, had een aanzienlijke impact op de omgeving als gevolg van de sterke rookontwikkeling. Mede daardoor kreeg de brand de nodige aandacht in de media.
- Tijdens de evaluatie van de brand later in de ochtend is geconstateerd het bedrijf al het mogelijke heeft gedaan om alle nadelige gevolgen voor het milieu als gevolg van het ongewone voorval (de brand) te voorkomen dan wel te beperken.

Geconstateerde overtredingen

- Tijdens de administratieve controle van 25 juni 2014 is geconstateerd dat de kwartaalrapportages van de aanwezige voorraad afvalstoffen door Vink niet binnen een maand na iedere kalenderkwartaal worden overgelegd aan het bevoegd gezag. Hiermee is voorschrift 10.2.11 van de omgevingsvergunning van 16 augustus 2010 met kenmerk 2008-018166/MPM15290 overtreden.

Administratieve controle 19 juni 2015 Hanzeweg 7/ Wencopperweg 33 (gedeeltelijk)

19 juni 2015 is op verzoek van het Team Ketentoezicht in het kader van het ketenproject Verontreinigde grondstromen een administratieve controle uitgevoerd bij Vink Barneveld, waarbij de focus lag op de locatie Hanzeweg 7 Barneveld. "Tijdens de controle is tevens gekeken naar een aantal activiteiten op de Wencopperweg, omdat daar de BRL 9335 activiteiten plaatsvinden", aldus het rapport. De voor deze analyse relevante bevindingen worden als volgt weergegeven.

Verwerkersnummers LMA

In het bezoekerapport wordt gesproken over drie verwerkersnummers:

1. 05Z22 Recycling Barneveld, in LMA is de ontvanger Recycling Barneveld.
2. 05W03 Grondbank Barneveld, in LMA is de ontvanger Afvalverwerking Vink B.V.



3. 05B03 Stortplaats. Na uitvraag bij LMA blijkt dit nummer niet te bestaan en betreft het hier kennelijk een typefout.

Voor Wencopperweg 33 in Barneveld werkt Vink Barneveld aan een nieuw AO/IC (2016).

Diverse risico's m.b.t. de activiteiten van Vink Barneveld c.s. worden in het rapport aangehaald:

- Het risico dat door zeven van partijen, de kwaliteit van de partijen wordt verbeterd. "Als blijkt dat de verontreiniging onder de norm ligt wordt het als "schone grond" via de grondbank uitgeleverd. Het wordt dan niet gereinigd met extractief reinigen dit gebeurt vooral als er grove stukken asbest inzitten" zie p. 4 rapport ODRA 19 juli 2015.
- "Eric de Jong is acceptant op de locatie Hanzeweg. Visuele inspectie vindt plaats. [REDACTED] doet de schriftelijke acceptatie op basis van de afgesproken prijzen en bemonstering en achterliggende rapporten. Er vindt geen locatiebezoek plaats van waar de grond afkomstig is hier is geen controle op." Ook in het rapport wordt onderkend dat er een risico bestaat dat er geen controle plaatsvindt op de locatie van herkomst en onderweg. Zie paragraaf functiescheiding (3.1) rapport ODRA 19 juli 2015.
- Uit het rapport blijkt ook dat er is geïnformeerd naar de wijze van factureren en verrekening, omdat er binnen verschillende inrichtingen met verschillende rechtsvormen wordt gehandeld. "Tijdens het bezoek kon niet worden aangegeven op welke wijze dit plaatsvindt. Volgens [REDACTED] worden geen bedragen/geld overgemaakt tussen de B.V.'s maar hij wist niet helemaal zeker hoe dit zat en dit wordt verder uitgezocht. [REDACTED] gaf aan dat waarschijnlijk de bedragen verrekend worden tussen de B.V.'s en dat de belastingdienst dit goedkeurt."

Als de contactpersoon van Vink al niet weet hoe de structuur in elkaar steekt, des te lastiger voor de toezichthouder.

Controlebezoek 9 november 2015 Valkseweg 62

Volgens de conceptbrief van het controlebezoek uitgevoerd door de Omgevingsdienst Regio Arnhem op 9 november 2015 is Vink Holding B.V., gelegen aan de Valkseweg 62 te Barneveld bezocht. Uit deze brief blijkt dat Vink Holding B.V. (Vink Beton) een type B inrichting is. Dit houdt in dat de regels die op het bedrijf van toepassing zijn, zijn opgenomen in het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: het Activiteitenbesluit) en de Activiteitenregeling (hierna: de Activiteitenregeling). De voorschriften uit de omgevingsvergunning van 25 februari 2011 (revisievergunning) nummer MPM 17593 komen hiermee te vervallen.



Relevante bevindingen bezoek 9 november 2015

Binnen de inrichting wordt onder euralcode 100102 vlieggas ingenomen. Vlieggas (afkomstig van Essent Power, Amercentrale) wordt verwerkt in de betonproductie. Vlieggas wordt dus als afvalstof vervoerd en ontvangen door Vink Beton en vervoerd door Transportbedrijf Vink onder VIHB-registratie. Op de gecontroleerde begeleidingsbrief staat een andere euralcode (100102) dan in de vergunning (100117). Echter beide euralcodes zijn gebruikelijke benamingen voor Vlieggas.

Vink Beton is niet verplicht deze ontvangsten te melden zolang er niet meer dan 1000 m³ wordt opgeslagen. In de vergunning wordt de opslag capaciteit gemaximaliseerd op 1000 m³. Tijdens het bezoek heeft Vink aangegeven dat deze hoeveelheid niet wordt overschreden.

14 januari 2015 Controle n.a.v. project indirecte lozingen afvalwater

Op verzoek van de Omgevingsdienst Regio Arnhem is in het kader van het project indirecte lozingen afvalwater op 14 januari 2015 een steekmonster genomen van het afvalwater uit de indirecte lozing bij Afvalverwerking Vink B.V Wencopperweg 33 te Barneveld. Uit de resultaten van de analyse van het afvalwater, blijkt dat het steekmonster voor PAK en onopgeloste bestanddelen niet voldoet aan de eisen uit voorschrift 2.2 van de vigerende WVO vergunning.

Waterschap Vallei en Veluwe

Vink Afvalverwerking lost zijn afvalwater (percolaat) ongezuiverd op de riolering. Hier zijn over het algemeen niet veel problemen mee. De bevindingen in het kader van toezicht worden veelal gerapporteerd aan de Omgevingsdienst Regio Arnhem.

In het afgelopen half jaar is tot 2 keer toe een BSB opgemaakt voor een overtreding inzake de Waterwet:

1. *"Tijdens een controle samen met de omgevingsdienst zag ik een trekker met giertank achteruit richting de sloot rijden. Daar aangekomen trok hij de klep los en werd er zonder vergunning geloosd op het oppervlaktewater. Het had de afgelopen dagen behoorlijk geregend en sommige delen van het terrein waren slecht begaanbaar. De trekker zoog het overtollige water op en loosde het in de sloot. Dit is niet de bedoeling en [REDACTED] die hierbij ook aanwezig was heeft de chauffeur hier direct op aangesproken. Tevens bleek dat een opvangvoorziening van het overtollige regenwater over te storten op de achterliggende sloot. Via geleidbaarheidsmeting aangetoond dat dit verontreinigd hemelwater was en dat dit niet op de sloot geloosd mag worden."*
2. *"Medio april zag ik wederom tijdens hevige regenval dat er vanuit het talud van Vink een buis kwam die water loosde op de sloot. Via geleidbaarheidsmeting aangetoond dat dit geen schoon regenwater betrof. Het bleek te gaan om afstromend hemelwater afkomstig van*



de weg voor de vrachtwagens die boven naar de stort rijden. Het afstroomde hemelwater kwam in een put terecht en daar zat nog een oude afvoer naar de sloot op aangesloten. Deze afvoer is de volgende dag direct verwijderd. Ook voor deze situatie een BSB opgesteld."

Waterschap Rijn en IJssel

In het verleden heeft het waterschap een paar keer met Vink te maken gehad bij bouwprojecten. Dit betrof het toezicht op het onttrekken en lozen van grondwater. Hierbij zijn geen overtredingen geconstateerd.

Waterschap Rivierenland

Vink is voor hen geen bekende.

Politie

De politie is gevraagd of zij beschikt over informatie over (een van) de bedrijven binnen het Vink Barneveld concern. Hierbij is meer specifiek gevraagd om informatie die zij mogen delen in het kader van het convenant gegevensuitwisseling en die relevant is op de benoemde risico-indicatoren. De antecedenten betreffen het overtreden van de wet milieubeheer en wet bodembescherming in 2012, overtredingen die in de periode 2013-2015 geconstateerd zijn tijdens transportcontroles en branden binnen de inrichting in 2016. De inhoud van deze antecedenten wordt niet in deze analyse weergegeven i.v.m. de vertrouwelijke status van de informatie.

ILT; EVOA toezicht en handhaving

Het inspectiesysteem van de ILT, Holmes, is geraadpleegd voor informatie met betrekking tot toezicht en handhaving uitgevoerd door de ILT m.b.t. de periode 2013-2016:

- Grondbank Barneveld en Recycling Barneveld zijn beiden gevestigd op Hanzeweg 7 te Barneveld en geregistreerd in Holmes, maar er zijn geen hits m.b.t. overtredingen.
- De volgende bedrijven zijn allen gevestigd op de Valkseweg 62 in Barneveld. Afvalverwerking, Vink, Vink Aannemingsmaatschappij, Vink Milieutechnisch Adviesbureau.

De hits uit Holmes worden als volgt opgesomd weergegeven:

Afvalverwerking Vink:

- Bodemsignaal juli 2011: Geen Kwalibo overtreding, Signaal geregistreerd, dus geen ILT interventie.
- Idem oktober 2015: Betreft illegale overbrenging van kunstgras uit België door firma Potjes. Behandeling overgenomen door collega's EVOA.



Vink aannemingsmaatschappij (BRL 7000 erkend):

- Is in 2015 3 keer geïnspecteerd door ILT i.h.k.v. het themaonderzoek naleving BRL 6000/7000. Blijkt goede nalever.
- Bodemsignaal april 2016: n.a.v. een aanschrijving van de ODRA aan de saneerder vanwege een overtreding van de bodemregelgeving. Het vermoeden bestond dat daarbij ook de Kwalibo-bepalingen waren overtreden door Vink. Zaak afgesloten, vanwege uitblijven van informatie.

Vink Milieutechnisch Advies Bureau (erkend voor o.a. BRL 2000 en 6000)

- 2012 bodemsignaal. Betreft te vroeg starten met sanering. Lokaal BG heeft opgetreden (ODNZKG). Geen interventie ILT.
- 2013 dossieronderzoek i.h.k.v. thema BRL 2000. Waarschuwingbrief verzonden. Dit was aanleiding voor het veldbezoek hierboven.
- 2014 Veldbezoek i.h.k.v. thema onderzoek BRL 2000. Brief verzonden 'afsluiten inspectie zonder maatregelen'. Dus goede nalever.
- 2014 bodemsignaal. Geen interventie ILT omdat OD NZKG heeft opgetreden. Betreft stillegging sanering i.v.m. ontbreken startmelding.
- 2014 bodemsignaal. Betreft toepassen grond zonder milieuhygiënische verklaring. ILT is hiervoor geen bevoegd gezag. Bron: ODNZKG.
- 2014 bodemsignaal. Betreft afwijking NEN 5740 (strategie voor Verkennend bodemonderzoek). Is voor ILT niet handhaafbaar wegens ontbreken koppeling met BRL 2000 / protocol 2001. Derhalve geen interventie. Bron: ODNZKG.
- Is in 2015 2 keer geïnspecteerd door ILT i.h.k.v. het themaonderzoek naleving BRL 6000/7000. Blijkt goede nalever.
- 2015 bodemsignaal: geen interventie ILT.

RWS

Geen relevante informatie met betrekking tot Vink Barnveld c.s.

ISZW

Deze informatie is na uitvraag, niet ontvangen.



Onderzoeksresultaten

Hieronder zijn de onderzoeksresultaten (kolom 1) opgenomen, op grond waarvan de hiervoor vermelde risico's bij Vink Barneveld c.s. geïdentificeerd zijn. Per bevinding wordt aangegeven welke vervolgonderzoekshandeling gewenst is (kolom 2).

Meldingen Besluit bodemkwaliteit

<u>Bevindingen</u>	<u>Conclusie & Advies</u>
In de periode vanaf 1 januari 2013 tot en met oktober 2016 zijn 4 meldingen Besluit bodemkwaliteit (Bbk) ingediend bij Bodem+ waarbij Vink Barneveld c.s. is betrokken (zie bijlage 3). Er zijn meerdere selecties gemaakt in het bestand om tot die 4 meldingen te komen: - In de gegevens van 'naam toepasser' en 'naam uitvoerder' is gezocht op het voorkomen van de namen Vink, Grondbank Barneveld en Recycling Barneveld. - In de gegevens 'adres toepassingslocatie' en adres 'herkomstlocatie' is gezocht op de locaties Hanzeweg 7 te Barneveld, Valkseweg 62 te Barneveld en Wencopperweg 33 te Barneveld.	
Door <i>Vink Holding</i> is in 2014 een toepassing schone grond gemeld (meldingnummer 264580), waarbij de toepassingslocatie Hessenweg in Lunteren is.	Stel vast dat Vink Holding beschikt over bewijsmiddelen waaruit blijkt dat de grond schoon was. Voor zover sprake is van samengestelde partijen schone grond, dient vastgesteld te worden dat de indicatieve kwaliteit van de onderdelen van die samengestelde partijen in overeenstemming met wet- en regelgeving bepaald is.
De locatie van Wencopperweg (33) te Barneveld komt in 2014, 3 keer voor in de BBK meldingen als herkomstlocatie. Het betreft een toepassing van een partij bouwstof (Hertoepassing met gebruik van vrijstelling van informatieplicht bij hergebruik). <i>Meldingsnummer 238791</i> Toepasser/uitvoerder: CSC Ceelen	Deze BBK meldingen zijn naast de afgiftemeldingen LMA die gedaan zijn door Afvalverwerking Vink van de Wencopperweg te Barneveld. Daarin komt de afgifte van 170504 naar voren aan de afnemers: C.S.C. Holding B.V. h.o.d.n. C.S.C. Ceelen Sport Constructies B.V., C.S.C. Holding B.V. te Zeewolde (hierna Ceelen).



<u>Bevindingen</u>	<u>Conclusie & Advies</u>
Sport Constructies B.V.. • Toepassingslocatie: Sportparkweg in Ede. • Toepassing: Sporttechnische laag onder kunstgras • 360 ton Verder betreft het twee toepassingen van een partij grond. <i>Meldingsnummer 266637</i> • Toepasser/uitvoerder: BioSoil B.V. • Toepassingslocatie: Polseweg Huissen • Toepassing: Partij is toegepast als leeflaag van 50 cm. • 563 ton <i>Meldingsnummer 267629</i> • Toepasser/uitvoerder: BioSoil B.V. • Toepassingslocatie: Polseweg Huissen • Toepassing: Partij is toegepast als leeflaag van 50 cm. • 176 ton	◦ In 2014 heeft deze afnemer 746.240 kg ontvangen. ◦ In 2015 heeft deze afnemer 574.240 kg ontvangen. In totaal heeft Ceelen in zijn totaliteit 1.320.480 kg ontvangen. Terwijl er maar 360 is gemeld als toepassing. Mogelijk is deze grond door Ceelen toegepast als schone grond en niet gemeld. • Biosoil B.V te Hendrik-Ido-Ambacht ◦ In 2014 heeft deze afnemer 563.820 ontvangen Deze hoeveelheid komt overeen met de toepassing van grond onder meldingsnummer 266637. Echter is er nog een toepassing gemeld van 176 ton, deze hoeveelheid komt niet terug tussen de afgiftemeldingen vanaf de Wencopperweg 33 te Barneveld. Voor zover sprake is van samengestelde partijen grond, dient vastgesteld te worden dat de indicatieve kwaliteit van de onderdelen van die samengestelde partijen in overeenstemming met wet- en regelgeving bepaald is.
Opvallend is dat de meldingen alleen in 2014 gedaan zijn. In 2013, 2015 en 2016 komen geen meldingen voor in het bestand.	Gezien de bedrijfsactiviteiten van Vink Barneveld is dit opmerkelijk. Mogelijk is, dat er geen overige toepassingen hebben plaatsgevonden waarbij Vink Barneveld c.s. als toepasser of uitvoerder, of de locaties van Vink betrokken zijn geweest. Ook mogelijk is dat Vink Barneveld c.s. als toepasser of uitvoerder betrokken is geweest bij toepassingen en deze niet gemeld heeft. Daarnaast is het nog mogelijk dat de door Bodem+ aangeleverde gegevens niet volledig zijn. In dat geval dient hierop actie te worden ondernomen richting Bodem+.



Bodemsaneringen

<u>Bevindingen</u>	<u>Conclusie & Advies</u>
De ODRA voert de taken uit voor het bevoegd gezag op het gebied van Wbb. Hiervoor dienen ondernemingen die een bodemsanering willen uitvoeren, dit te melden bij de ODRA.	
Door Vink zijn in 2013 t/m 2016 totaal 66 meldingen start bodemsanering ingediend. Dit zijn bodemsaneringen binnen Gelderland. Vink Aannemingsmaatschappij is de uitvoerder (bri7000). De melding werd bij de sanaslokaties door Tauw verricht. Vink heeft de volgende aantallen gemeld: • 2013: 32 meldingen • 2014: 22 meldingen • 2015: 11 meldingen • 2016 (oktober): 1 melding 55 saneringen vallen onder de saneringsregeling asbestwegen derde fase (sanas 3).³ In bijlage 5 zijn alle door Vink gemelde bodemsaneringen opgenomen.	Sinds 2013 is het aantal meldingen drastisch gedaald. Stel vast wat de reden is voor het grote verschil in aantal meldingen per jaar. Stel vast of Vink sinds 2013 bodemsaneringen (>25 m³) binnen Gelderland heeft uitgevoerd zonder die te melden.
Op het adres van Denkachemie/ Denkavit in Voorthuizen zijn van 2013 t/m 2016 12 bodemsaneringen gemeld onder meldingsnummer ge020300082. In die periode meldt Afvalverwerking Vink B.V. ontvangsten op Wencopperweg 33 in Barneveld met bewerkingsmethode overslag/opbulken van "niet onder 17 05 03 vallende grond en stenen" onder euralcode 170504 afgegeven door ontdoener Vink Aannemingsmaatschappij B.V. met de locatie van herkomst Tolnegenweg 65 in Voorthuizen, de locatie van Denkavit.	Stel vast wat de reden is dat onder dit meldingsnummer, 12 saneringen zijn gemeld. Stel vast hoe en of Afvalverwerking Vink B.V. op de Wencopperweg 33 in Barneveld de milieuhygiënische kwaliteit heeft bepaald van deze ontvangen afvalstromen.
Vink meldt in de periode 2013 t/m 2016 diverse bodemsaneringen, van dezelfde adressen, met een verschillende datum: • Temminkweg 5 Rietmolen	Vink meldt in de periode 2013 t/m 2016 diverse bodemsaneringen, van dezelfde adressen, met een verschillende datum maar met

³ "Met de Saneringsregeling asbestwegen derde fase heeft toenmalige minister van VROM aan particuliere eigenaren van asbestwegen in de omgeving van Hof van Twente en Harderwijk de laatste keer de mogelijkheid geboden om deze, op kosten van het rijk, te laten saneren.(...) Tevens is overeengekomen om een 450-tal bodemlocaties, dat grenst aan de te saneren asbestwegen, tegelijkertijd te saneren op grond van de Wet bodembescherming." https://www.ilent.nl/actueel/nieuwsarchief_vrom_inspectie/20081211derdefasesaneringasbestwegenronddhofvantwenteenharderwijkstartin2009.aspx geraadpleegd op 23 november 2016.



○ ge185900187 ○ bus-immobiel ○ start op 14-8-2013 op 22-4-2014 (beiden sanas 3). • Van Goorswegje 15 Hierden ○ ge024300470 ○ bus-immobiel ○ start op 13-12-2013 en op 13-1-2014 (beiden sanas 3) • Zwaluwenburg 5 Hierden ○ ge024300540 ○ bus-immobiel ○ start op 13-12-2013 en op 14-1-2014 (beiden sanas 3) • Dr. Hartogweg 58 Ede ○ ge022800372 ○ bus-immobiel en sp⁴ ○ start op 10-2-2014 en 2-6-2014 (sp).	hetzelfde meldingnummer.: Stel vast op welke wijze deze meldingen tot stand komen, of het een wijziging betreft van de vorige melding of dat het een nieuwe sanering betreft. Onderzoek in het geval van een nieuwe sanering of er geen nieuw meldingnummer moet worden aangemaakt. <i>Uit navraag bij de Wbb-toezichthouders van de ODRA blijkt dat dit twee aparte bus-meldingen zijn voor dezelfde locatie.</i> <i>Op een aantal plaatsen was na de eerste sanering verontreiniging achtergebleven. Naderhand is besloten deze restverontreiniging ook op te ruimen. Hiervoor is een nieuwe bus-melding ingediend. Deze heeft dezelfde ge-code.</i>
Vink meldt in de periode 2013 t/m 2016 diverse bodemsaneringen, van dezelfde adressen, met dezelfde datum: • Op het adres Eendenparkweg 13 Ermelo, zijn 2 bodemsaneringen (bus-immobiel sanas 3) gemeld beiden op 11-4-2014. • Op het adres Respelhoek 12, 6 en nabij 6, Geesteren, zijn 3 bodemsaneringen gemeld (bus-immobiel sanas 3) alle 3 op 21-4-2014.	Onderzoek wat de reden is dat op deze adressen op de zelfde datum meerdere saneringen zijn gemeld.
Vink meldt in de periode 2013 t/m 2016 diverse bodemsaneringen, van verschillende adressen, met dezelfde datum. <i>15-11-2013</i> • Apeldoornseweg Elspeet ○ bus-immobiel sanas 3 ○ ge030200406 • Hooislagen 10 Lochem ○ bus-immobiel ○ ge026200240 <i>18-11-2013</i> • Jagerserf Ermelo ○ bus-immobiel sanas 3	Stel vast of deze saneringen op dezelfde dagen kunnen worden uitgevoerd ook gezien de afstand van sommige locaties (bijv. Lochem-Ermelo). Dit is natuurlijk wel mogelijk indien er meerdere groepen (personeel) de saneringen uitvoeren. <i>Uit navraag bij de Wbb-toezichthouders van de ODRA blijkt dat soms op één dag meerdere locaties werden gesaneerd. Afhankelijk van de grootte van de locatie. De planning werd vaak</i>

⁴ Saneringen conform saneringsplan



○ ge023300394 • Nieuweweg 33 Lochem ○ bus-immobiel ○ ge026200241 27-11-2013 • Hardenbrinkweg 163 Ermelo ○ bus-immobiel sanas 3 ○ ge023300393 • Zeeweg Ermelo ○ bus-immobiel ○ ge023300390 12-12-2013 • Kawoeperssteeg 31 Ermelo ○ bus-immobiel sanas 3 ○ ge023300388 • Zomerweg 1 Hierden ○ bus-immobiel sanas 3 ○ ge024300368 13-12-2013 • Van Goorswegje Hierden 15 ○ bus-immobiel sanas 3 ○ ge024300470 • Zwaluwenburg 5 Hierden ○ bus-immobiel sanas 3 ○ ge024300540 17-4-2014 • Strokel 5 Ermelo ○ bus-immobiel sanas 3 ○ ge023300303 • Oude Nijkerkerweg ong. (achter nr. 153) Ermelo ○ bus-immobiel sanas 3 ○ ge023300399	<i>aangepast. Volgens de ODRA kan er niet van uit worden gegaan dat de gemelde startdatum ook de werkelijke is.</i>
---	--

ISZW-startmeldingen

<u>Bevindingen</u>	<u>Conclusie & Advies</u>
In de door ISZW aangeleverde startmeldingen zijn diverse meldingen gedaan door Vink Aannemingsmaatschappij B.V. terug te vinden met betrekking tot saneringen van asbest in grond en bodem. Zie bijlage 4. Een sanering van met asbest verontreinigde grond moet worden uitgevoerd door een bedrijf dat beschikt over een erkenning voor de BRL 7000, protocol 7001. Een sanering van met	De gegevens van de startmeldingen ISZW zijn vergeleken met de ontvangsten aan de Wencopperweg te Barneveld. de verwerkingsmethode is Overslag/opbulken. De ontdoener is Vink Aannemingsmaatschappij B.V. (Valkseweg 62 Barneveld). Deze ontdoener geeft onder euralcode van de onderstaande locaties van herkomst af: • Nederwoudseweg te Barneveld (afvalstroomnummers



asbest verontreinigde grond wordt gezien als bodemsanering, waarop de erkenningsregeling Kwalibo van toepassing is. Vink Aannemingsmaatschappij beschikt over deze erkenningen.	05W032B00044 in 2013 612.580 kg/in 2014 15.040 kg en 05W032E00045 in 2016 5.780 kg) Gelders Benedeneind 14 te Veenendaal (afvalstroomnummer 05W032F00061 in 2016 18.580 kg). Deze asbestverdachte grond is binnen de inrichting overgeslagen/opgebult. Stel vast op welke wijze deze asbestverdachte grond is be- en verwerkt. Stel vast in hoeverre Vink aan de verplichting voldoet om van partijen met een verdachte herkomst separaat de milieuhygiënische kwaliteit te bepalen.
---	--

LMA-gegevens

Ingaande en uitgaande stromen Wencopperweg Barneveld totaal

2013		2014		2015		2016		Totaal	
IN	UIT	IN	UIT	IN	UIT	IN	UIT	IN	UIT
490.79	325.68	452.43	163.19	627.63	249.02	310.59	88.446	1.881.45	826.36
8.408	8.900	2.170	8.730	1.320	8.210	2.000	.294	3.898	2.134
-165.109.508		-289.233.440		-378.603.110		-222.145.706		-1.055.091.764	

Algemeen

<u>Bevindingen</u>	<u>Conclusie & Advies</u>
In totaliteit gaat in de periode 2013-2016 (t/m mei), meer afvalstoffen in dan uit aan de inrichting aan de Wencopperweg 33 te Barneveld (uitgangspunt van deze analyse). Op de inrichting aan de Wencopperweg 33 te Barneveld worden ook afvalstoffen gestort. De ontvangsten die zijn gemeld met de verwerkingsmethode direct storten op de Wencopperweg worden als volgt in totaliteit weergegeven per jaar. - In 2013: 132.481.960 kg - In 2014: 167.600.770 kg - In 2015: 211.905.150 kg - In 2016: 134.884.020 kg	De disbalans in ingaande en uitgaande stromen is onder andere te verklaren door de afvalstromen die tevens gestort kunnen worden op de stortplaats. De hoeveelheid gestorte afvalstoffen in 2015 met bewerkingsmethode direct storten komt boven de vergunde maximale doorzet per jaar van 200.000 ton.
Uit LMA kan alleen aan de hand van de verwerkingsmethode worden bepaald welke stromen binnen de inrichting aan de Wencopperweg gestort en op of over geslagen worden. Het is niet direct inzichtelijk welke stromen naar de	Stel vast of het wenselijk is om een apart verwerkersnummer voor zowel de stort als de grondbank aan te maken. Zodat deze stromen transparant kunnen worden geregistreerd en worden in



<u>Bevindingen</u>	<u>Conclusie & Advies</u>
grondbank gaan.	gezien door toezicht en handhaving.
De eigen locaties van Vink Barneveld komen voor als locaties van herkomst en de eigen bedrijven van Vink komen voor als ontdoener in de LMA-meldingen, waarbij Vink dan ook als 'eigen' ontvanger/verwerker optreedt.	De werkelijke herkomstlocatie kan op deze manier door toezicht niet worden achterhaald. Afvalstromen kunnen daardoor niet worden gevolgd, wat toezicht frustreert. Hierbij bestaat het risico dat stromen worden verhuuld of illegaal worden weggemengd in andere stromen.

Grond en secundaire bouwstoffen

<u>Bevindingen</u>	<u>Conclusie & Advies</u>
De op Wencopperweg geaccepteerde grond en secundaire bouwstoffen (omschreven in de AO/IC 2012 van Vink) zijn geselecteerd. Hiervan is een totaal overzicht per afvalstroom gemaakt. De afvalstromen die in LMA de bewerkingsmethode direct storten hebben, zijn hierbij buiten beschouwing gelaten. <u>Grond en stenen die gevaarlijke afvalstoffen bevatten (euralcode 170503)</u> • In 2013 1.257.140 kg in en 0 uit • In 2014 16.660 kg in en 1.181.400 kg uit • In 2015 2.094.080 kg in en 0 uit • In 2016 183.760 kg in en 287.820 kg uit <u>Niet onder 17 05 03 vallende grond en stenen (euralcode 170504)</u> • In 2013 88.383.760 kg in en 135.541.100 kg uit • In 2014 63.323.040 kg in en 27.835.900 kg uit • In 2015 87.563.520 kg in en 76.928.620 uit • In 2016 32.690.820 kg in en 18.250.240 kg uit <u>Minerale stoffen (bv. zand, steen) (euralcode 191209)</u> • In 2013 56.290.840 kg in en 0 uit • In 2014 24.387.700 kg in en 0 kg uit • In 2015 98.225.120 kg in en 0 uit • In 2016 35.669.480 kg in en 0 kg uit	Uit de selectie blijkt een onbalans in de ingaande en uitgaande grond en secundaire bouwstoffen. Deze informatie kan erop duiden dat de diverse grond en bouwstoffen met elkaar worden gemengd. Stel vast op welke wijze Vink deze afvalstromen heeft be- en verwerkt.



<u>Bevindingen</u>	<u>Conclusie & Advies</u>
uit Afvalverwerking Vink ontvangt in de periode 2013 - 2016 aan de Wencopperweg 'grond en stenen die gevaarlijke stoffen bevatten' (euralcode 170503) onder afvalstroomnummer 05W031487502. De ontdoener is Swanenberg Buizen uit Beuningen. In 2013 is onder dit afvalstroomnummer 3 keer bij Vink aangeboden, in 2014 2 keer, in 2015 4 keer en in 2016 reeds 1 keer. Beide keren wordt het bedrijfsadres van Swanenberg als locatie van herkomst opgegeven. Tenzij hun eigen bedrijventerrein is gesaneerd is een verkeerde herkomstlocatie gebruikt.	Het is een verplichting voor het bedrijf om de werkelijke locatie van herkomst van de afvalstroom te melden. Stel vast of de juiste herkomstlocatie is gebruikt. Indien geconstateerd wordt dat een onjuiste herkomstlocatie is gebruikt, treedt dan handhavend op ten opzichte van het bedrijf. Stel vervolgens de werkelijk herkomstlocaties vast, indien mogelijk.
Afvalverwerking Vink heeft in 2013 onder afvalstroomnummer 05W031224908 en in 2014 onder afvalstroomnummer 05W031273806 grond van Sita Recycling ontvangen onder de euralcode 170504 met bewerkingsmethode overslag/opbulken. De locatie van herkomst is de eigen locatie van Sita aan de Havenstraat in Amersfoort.	Ook deze ontvangst lijkt niet op de juiste wijze gemeld te worden. Twee mogelijkheden: • Sita heeft niet de juiste herkomstlocatie opgegeven. Maar dan kan Vink nooit op de juiste wijze de milieuhygiënische kwaliteit hebben bepaald. • De grond komt wel van de eigen inrichting van Sita (en is daar samengevoegd). Dan kan 170504 niet worden gebruikt, omdat het moet gaan om bouw- en sloofafval, niet om afval dat van een andere afvalstoffeninrichting komt. In beide gevallen bestaan er dus bedenkingen of Vink conform BRL 9335 de milieuhygiënische kwaliteit bepaald heeft. Stel vast op welke wijze Vink de milieuhygiënische kwaliteit heeft bepaald van deze ontvangen afvalstroom.
Het valt op dat Vink in zijn meldingen niet de euralcode 200202 gebruikt. Dit is grond uit plantsoenen en tuinen, bijvoorbeeld van hoveniers of gemeenten. In de eigen AO/IC (2012) wordt	Het niet gebruiken van deze euralcode impliceert een risico dat 'schone grond' (aw / wonen) samengevoegd wordt met bijvoorbeeld indicatief industrie, bijvoorbeeld om opzettelijk parameters te drukken. Stel vast welke werkwijze



<u>Bevindingen</u>	<u>Conclusie & Advies</u>
euralcode 200202 (grond en stenen) gebruikt voor puin dat naar de grondreiniging moet.	Vink hiervoor hanteert in de praktijk.
Op basis van bovenstaande bevinding kunnen er vraagtekens worden gezet bij de acceptatie van grond onder euralcode 170504 (afvalstroomnummer 05W031374303) die is aangeleverd door Paters Hoveniersbedrijf vanaf de Johannes Elsevierlaan 11 te Barneveld. De grond is afkomstig van een villa.	Stel of deze afvalstroom op de juiste wijze is geaccepteerd en be- en verwerkt.
Ook asbestsaneerder De Hofstede levert in 2014 grond aan onder de euralcode 170504 (afvalstroomnummer 05W031802186). De grond komt van de Welgelegenlaan in Driebergen, waar jaren '30 villa's staan.	Het risico bij deze acceptatie van deze grond is dat deze asbest kan bevatten en dus moet deze grond worden behandeld als asbestverdachte grond. Stel vast op welke wijze Vink de milieuhygiënische kwaliteit heeft bepaald van deze ontvangen afvalstroom.
Het Aannemingsbedrijf Vink heeft heel veel de Tolnegenweg 65 te Voorthuizen als locatie van herkomst van grond opgegeven. Op die locatie is Denkvit gevestigd, die in 2014 vergunning kregen voor het bouwen van een aantal silo's. In de periode van 2014 tot en met 2015 zouden van deze locatie 818 vrachten grond 170504 afgevoerd zijn met een totaal gewicht van 25.088 ton grond. Bovendien heeft Vink voor deze afvoer in 2014 17 en in 2015 8 afvalstroomnummers afgegeven, waar 1 afvalstroomnummer had volstaan. Het lijkt er op dat de aannemer veel grond bij de stortplaats heeft aangevoerd, zonder de juiste herkomstlocatie op te geven.	Stel vast op welke wijze Vink de milieuhygiënische kwaliteit heeft bepaald van deze ontvangen afvalstroom.

Onverwerkte slakken en bodemassen

<u>Bevindingen</u>	<u>Conclusie & Advies</u>
In 2013 meldt Afvalverwerking Vink B.V. (met Wencopperweg 33 Barneveld als locatie van herkomst) de afgifte van 7.988.200 kg 'niet onder euralcode 19 01 11 vallende bodemas en slakken' (euralcode 190112). Deze geeft Afvalverwerking Vink aan Afvalverwerking Vink aan de	Stel de werkelijke locatie van herkomst van de Avi-bodemas vast. Stel vast of deze afvalstroom feitelijk op de inrichting is geweest onderzoek op welke wijze deze Avi-bodemas is be- en verwerkt. Volgens de gemelde verwerkingsmethode is deze Avi-bodemas ingezet als grondstof. Dit zou



<u>Bevindingen</u>	<u>Conclusie & Advies</u>
Wencopperweg 33 Barneveld. Dit terwijl er in 2013 maar 163.820 kg is geaccepteerd. De verwerkingsmethode is overig inzetten als grondstof.	mogelijk naar de betoncentrale zijn gegaan of dit zou als IBC-bouwstof kunnen zijn toegepast. Bij onjuiste verwerking en/of toepassing van deze afvalstroom, bestaat het risico dat er doordat de afvalstof uitlooft verontreinigingen in of op de bodem optreden. Stel vast bij Bodem+ of deze Avi-bodemassen door Afvalverwerking Vink zijn toegepast als IBC-bouwstof.
In 2013 zijn onder euralcode 100202 40.800 kg 'onverwerkte slakken' ontvangen door Afvalverwerking Vink aan de Wencopperweg onder afvalstroomnummer 05W035410900. De bewerkingsmethode is overslag/opbulken. De ontdoener van de afvalstof is HSM Steel Structures B.V. gevestigd aan de Westfrankelandsedijk 9 in Schiedam. De locatie van herkomst is gelijk aan het ontdoeneradres.	Deze afvalstroom verlaat de inrichting aan de Wencopperweg niet. Dit terwijl er geen direct storten als bewerkingsmethode is gemeld. Onderzoek op welke wijze deze afvalstof is be- en verwerkt. Het risico bestaat dat deze afvalstroom is omgekat in een andere op grond lijkende afvalstof.

Bijvangst: gevaarlijk afval

<u>Bevindingen</u>	<u>Conclusie & Advies</u>
Volgens vergunningsvoorschrift 17.1.2 mogen gevaarlijke afvalstoffen niet worden geaccepteerd ten behoeve van de in dat hoofdstuk bewerkingsactiviteiten. Uit de ontvangstmeldingen (Wencopperweg te Barneveld) blijkt dat er gevaarlijk afval is geaccepteerd onder de bewerkingsmethode overslag/opbulken: <u>Verpakking die resten van gevaarlijke stoffen bevat of daarmee is verontreinigd zijn geaccepteerd (euralcode 150110*)</u> De ontdoener hiervan is Denavit Nederland B.V., Tolnegenweg 65 Voorthuizen (afvalstroomnummer 05W031400603). De locatie van herkomst is gelijk aan het adres van de ontdoener. Dit zijn structurele ontvangsten over de periode 2013-2016.	Stel vast op welke wijze deze afvalstof is be-verwerkt. En stel vast of deze in LMA gemelde verwerking van de afvalstof inderdaad leidt tot een overtreding van vergunningsvoorschrift 17.1.2.

Conclusies

Uit de analyse blijkt dat bij Vink Barneveld c.s. risico's bestaan in de keten verontreinigde grond.

Door de grote hoeveelheid aan B.V. 's die activiteiten uitvoeren en het aantal activiteiten dat binnen de drie inrichtingen van Vink worden uitgevoerd, wordt (on)bewust onduidelijkheid geschept over de activiteiten met de in- en uitgaande afvalstromen. Op basis van de beschikbare informatie wordt het risico onderkend dat afvalstromen en/of activiteiten op deze manier door Vink Barneveld c.s. kunnen worden verhuuld of versluierd. Door deze 'mist' wordt eenvoudig toezichthouden en handhaven bemoeilijkt. Niet alleen vanuit toezicht is dit een opgave, uit de informatie blijkt dat binnen het concern ook onduidelijkheid heerst. Tijdens de controle op 29 juni 2015 kon niet worden aangegeven op welke wijze gefactureerd en verrekend wordt binnen de verschillende inrichtingen en rechtsvormen. Onder andere hierdoor bestaat het risico op omissies in interne fysieke en administratieve stromen.

Uit de beschikbare gegevens blijkt dat Vink Barneveld c.s. locaties van elkaar gebruikt om activiteiten uit te voeren. De grondbank maakt naast de stortplaats ook gebruik van het terrein op de Wencopperweg te Barneveld. Uit de LMA gegevens is bijna geen onderscheid te maken tussen de afvalstromen die worden geaccepteerd ten behoeve van de grondbank en de afvalstromen die worden geaccepteerd ten behoeve van de stortplaats. Op de Wencopperweg worden alle stromen onder 1 verwerkersnummer geaccepteerd. Het enige wat een onderscheid zou kunnen aanduiden is de bewerkingsmethode 'direct storten' en 'overslag/opbulken' (volgens de vergunning wordt het opbulken van partijen grond uitgevoerd door Grondbank Barneveld B.V. onder BRL 9335 erkenning) die wordt gemeld in LMA. Wel dient vastgesteld te worden of dat inderdaad op deze wijze conform wet- en regelgeving gebeurt, of dat het wenselijk is om toch twee verschillende verwerkersnummers te hanteren.

Vink Barneveld heeft als concern meerdere stappen van de keten in handen. Doordat niet precies duidelijk wordt welke B.V. nu waar handelt en niet precies duidelijk is waar welke activiteiten plaats vinden wordt toezicht bemoeilijkt. De mogelijkheid bestaat dat verontreinigingen en ongewenste stromen worden weggemengd. Toezicht kan hier niet op inspelen.

De afvalstoffenregistratie in LMA is mogelijk niet juist. Stromen worden mogelijk niet of onjuist gemeld. De LMA massabalans laat grote verschillen zien tussen in- en uitgaande afvalstromen. Diverse afvalstromen gaan van en naar de eigen inrichtingen, zonder dat de werkelijke herkomstlocatie van de afvalstroom bekend is. Ook stromen



van buiten de inrichting worden geaccepteerd, zonder dat de werkelijke herkomstlocatie van de afvalstroom bekend is. Het algemene risico bestaat dat afvalstoffen naar een niet erkende verwerker gaan of illegaal worden toegepast.

Algemeen beeld vanuit (keten)partners

Hoewel uit de informatie van ILT blijkt dat Vink op sommige van de gecontroleerde zaken goed naleefgedrag vertoonde, kan op basis van de informatie van andere ketenpartners worden gesteld dat in de periode 2013-2016 ondernemingen en personeel van Vink Barneveld c.s. verschillende keren 'tegen de lamp zijn gelopen' terwijl zij overtredingen begingen. Samen met de overige bevindingen die zijn gedaan in deze analyse, lijkt het erop dat Vink Barneveld c.s. de grenzen van de wet op zoekt en deze kennelijk overschrijdt.

Hoewel de focus in deze analyse ligt op de stortplaats en de grondbank van Vink Barneveld c.s., wordt onderkend dat Vink Aannemingsmaatschappij ook een belangrijke speler is, gezien zijn provincie- en inrichtingoverschrijdende activiteiten o.a. als saneerder en ontdoener van afvalstromen die ook weer aan de eigen grondbank en afvalverwerking worden geleverd.


Advies

Op basis van de bevindingen en de conclusies wordt geadviseerd om een diepgaande administratieve controle uit te laten voeren door de forensisch accountant van het Team Ketentoezicht in samenwerking met de toezichthouders van de inrichting van de Omgevingsdienst Regio Arnhem.

Ondertekening

Dit rapport is opgemaakt en ondertekend te Tiel, 8 december 2016.


Vakspecialist
Team Ketentoezicht
Gelderse Omgevingsdiensten.




Gezien:

,
Programmamanager Ketentoezicht/
Projectleider Keten Verontreinigde Grondstromen
Team Ketentoezicht
Gelderse Omgevingsdiensten.



BIJLAGE 1: Overzicht Vink Barneveld-concern





Overzicht KvK nummers:

- Stichting Administratiekantoor Nerbenta Barneveld 64782441
- Nerbenta B.V. Barneveld 09066718
- Nerbenta Duitsland B.V. Barneveld 08079387
- Metaaltechniek Brummen B.V. Brummen 08157713
- Prefab Beton Lelystad B.V. Barneveld 08159256
- Hezovin B.V. Barneveld 09084037
- Stichting Administratiekantoor "Vink-Barneveld Holding" Barneveld 41052326
- Vink Holding B.V. Barneveld (KvK 09032522)
- Gemeenschappelijke Exploitatie Maatschappij "De Burgt 1" B.V. Barneveld 08082254
- Gemeenschappelijke Exploitatie Maatschappij "De Burgt 2" B.V. Barneveld 08082259
- Vastgoed Harselaar-Zuid B.V. Barneveld 08083948
- Grondbank Barneveld B.V. Barneveld 08106672
- Transportbedrijf H. Vink en Zonen B.V. Barneveld 09032523
- Transportbedrijf van Leusden B.V. Wageningen 09040045
- Afvalverwerking Vink B.V. Barneveld 09050935
- Vink Aannemingsmaatschappij B.V. Barneveld 09053723
- Lutters Handel B.V. Brummen 24253236
- Vink Beton B.V. Barneveld 09053724
- Vink Electrotechnisch Installatiebureau B.V. Barneveld 09078819
- Vink Milieutechnisch Adviesbureau B.V. Barneveld 09080795
- Vibumij Barneveld B.V. Barneveld 09087449
- Az Industrials B.V. Barneveld 09088214
- VakbekwaamheidsCentrum Barneveld B.V. Barneveld 56398697
- SVT Nederland B.V. Brummen 56720696
- Stichting Administratiekantoor OMB 41052639

Ook heeft Vink twee Duitse deelnemingen GMBH

- Vink Bauentwicklungsgesellschaft mBH, Kleve Duitsland
- Vink Real Estate GMBH Kleve Duitsland

Ook zijn er drie uitgeschreven B.V.'s:

- Sita Remediation, uitgeschreven 17-11-2004
- Havejee Barneveld, uitgeschreven 19-12-2014
- Stichting Vink Rally Sport, uitgeschreven 14-12-2012 (Vink deed mee aan de Dakar⁵)

Onderzoek Jaarrekeningen

- Fiscale eenheid: Vink aannemingsmaatschappij, Vink Holding
- Vink aannemingsmaatschappij huurt een pand van AZ Industrials (eigendom van Vink) voor €214.332 per jaar.
- Er loopt een rechtszaak zie jaarrekening 2015.
- Deze jaarrekening gaat vergezeld door een accountantsverklaring. De accountant controleert de jaarrekening en schrijft daarover een onafhankelijk rapport. Bijgevoegd is een verklaring oordeelonthouding (wezenlijke onzekerheid).

⁵ <https://www.ttm.nl/nieuws/vink-rallysport-niet-naar-dakar-rally/19645/>, geraadpleegd op 10 november 2016.



BIJLAGE 2: Overzicht certificaten en erkenningen www.vink.nl

Vink Holding B.V.:

- Norm: NEN-EN-ISO 9001:2015.
Omschrijving: Kwaliteitsmanagementsysteem.
Geldigheid : 14-07-2016 tot 14-07-2019.
- Norm: NEN-EN-ISO 14001:2015
Omschrijving: Milieumanagementsystemen voor de activiteiten van Vink Aannemingsmaatschappij b.v.
Geldigheid : 28-09-2016 tot 27-09-2019

Vink Aannemingsmaatschappij b.v.

- Norm: BRL SIKB protocol 7701 en 7702
Omschrijving: Productcertificaat voor de aanleg of herstel van vloeistofdichte voorzieningen (vervangt de BRL 2319 en 2362) Geldigheid: Vanaf 17-02-2015
- Norm: BRL-K744
Omschrijving: Het keuren van een stationaire metalen IBC (Intermediair Bulk Container) tot max. 3 m3.
Tevens is de erkenning afgegeven door ILT m.b.t. het ADR keuren van stationaire metalen IBC tot max. 3 m3.
Geldigheid: Vanaf 01-03-2015
- Norm: BRL-K902
Omschrijving: KIWA-procescertificaat voor sanering van HBO- en dieseltanks
Geldigheid: Vanaf 01-09-2015
- Norm: BRL-K903
Omschrijving: Ondergrondse tankinstallatie voor K1, K2, K3 en K4 Bovengrondse tankinstallaties voor K3 en K4 producten Geldigheid: Vanaf 20-10-2014
- Norm: BRL-K904
Omschrijving: KIWA-procescertificaat voor tanksaneringen Geldigheid: Vanaf 27-05-2013
- Norm: SC 530: procescertificaat
Omschrijving: SGS-procescertificaat asbestverwijdering Geldigheid: tot 27-01-2018
- Norm: BRL SIKB protocol 7000 / 7001
Omschrijving: Procescertificaat uitvoering bodemsanering en uitvoering van landbodemsanering met conventionele methoden
Geldigheid: tot 23-09-2017
- Norm: VCA **
Omschrijving: Certificaat voor VGM-Checklist Aannemers versie 2008/5.1
Geldigheid: 04-06-2016 tot 04-06-2019
- Norm: SVMS-007
Omschrijving: Systeemcertificaat Veilig en Milieukundig Slopen
Geldigheid: 24-08-2016 tot 20-06-2017
- Norm: BRL-9321
Omschrijving: NL-BSB: Productcertificaat Industriezand en (gebroken) industrie grind
Geldigheid: Vanaf 02-09-2015
- Norm: BRL-2506
Omschrijving: NL-BSB: Recyclinggranulaat voor toepassing in GWW-werken
Geldigheid: Vanaf 13-02-2015
- Norm: BG-329/4
Omschrijving: Recyclinggranulaat als toeslagmateriaal in beton
Geldigheid: vanaf 14-06-2016
- Norm: BG-103/14
Omschrijving: Recyclinggranulaat voor toepassing in GWW-werken
Geldigheid: vanaf 14-06-2016
- Norm: BG-292/3
Omschrijving: Recyclinggranulaat voor toepassing in GWW-werken
Geldigheid: vanaf 14-06-2016



Vink Beton B.V.:

- Norm: BRL 1801
Omschrijving: KOMO-Attest met productcertificaat voor levering van betonmortel op samenstelling en in diverse sterkteklassen
Geldigheid: Onbeperkt
- Norm: BRL 1801
Omschrijving: Betonmortel bestemd voor vloeistofdichte betonconstructies in sterkteklasse C30/37
Geldigheid: Onbeperkt
- Norm: BRL-9338
Omschrijving: NL-BSB: Productcertificaat voor toepassing als vormgegeven bouwstof
Geldigheid: Onbeperkt

Grondbank Barneveld B.V. (Recycling Barneveld)

- Norm: BRL-9335
Omschrijving: NL-BSB: Nationale beoordelingsrichtlijn voor het NL BSB individuele partijen productcertificaat voor Grond
Geldigheid: 15-09-2015 tot 15-09-2018
- Norm: BRL SIKB 7500 protocol 7510
Omschrijving: Procescertificaat bewerken van verontreinigde grond en baggerspecie en procesmatige ex situ reiniging en immobilisatie van grond en baggerspecie
Geldigheid: 12-11-2015 tot 19-01-2017

Vink Milieutechnisch Adviesbureau B.V.

- Norm: NEN-EN-ISO 9001: 2008
Omschrijving: Advies en begeleiding van bodemsaneringen Uitvoering en advies van bodem- en bouwstofonderzoeken Geldigheid: 19-12-2015 tot 15-09-2018
- Norm: BRL SIKB 2000 protocol 2001, 2002 en 2018 Omschrijving: Procescertificaat veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek voor de SIKB
Geldigheid: 15-02-2016 tot 15-02-2019
- Norm: SIKB BRL 6000 protocol 6001 Omschrijving: Procescertificaat begeleiding bodemsanering Geldigheid: 07-10-2015 tot 23-07-2017

Vink Elektrotechnisch Installatiebureau B.V.

- Norm: REG
Omschrijving: Gastechnische erkenningsregeling
Geldigheid: 2016
- Norm: REW
Omschrijving: Watertechnische erkenningsregeling
Geldigheid: 2016
- Norm: REI
Omschrijving: Elektrotechnische erkenningsregeling
Geldigheid: 2016

Vink Afvalverwerking B.V.

- Norm: NEN-EN-ISO 14001:2015
Omschrijving: Milieumanagementsystemen
Geldigheid: 28-09-2016 tot 27-09-2019



BIJLAGE 3: Bbk-meldingen

Melding nummer	Naam Toepassingen	Naam Uitvoerder	Adres Toepassingslocatie	Omschrijving Toepassingslocatie	Adres Herkomstlocatie	tblMeldingType e.Omschrijving	tblMateriaalType e.Omschrijving	tblToepassingType e.Omschrijving	Materiaal Volume	Materiaal hoeveelheid	Opsteller Milieuhygiënische Verklaring	Certificaat nummer
264580	Vink Holding		Hessenweg, Lunteren			Werk grond	Werk schone grond	N.v.t.				
238791	CSC Ceelen Sport Constructies B.V.	C.S.C. Ceelen Sport Constructies B.V.	Sportparkweg , Ede	Sporttechnische laag onder kunstgras	Wencopper weg, Barneveld	Toepassing partij	Bouwstof Hertoepassing	Toepassing met bouwstof gebruik van vrijstelling van informatieplicht bij hergebruik	360			
266637	BioSoil B.V.	BioSoil B.V.	Polsseweg, Huissen	Partij is toegepast als leeflaag van 50 cm.	Wencopper weg 33, Barneveld	Toepassing partij	Grond	Toepassing op landbodem volgens genereek toetsingskader	563		Certicon Kwaliteitskeuringen B.V.	P2013- 1878
267629	BioSoil B.V.	BioSoil B.V.	Polsseweg, Huissen	Partij is toegepast als leeflaag van 50 cm.	Wencopper weg, Barneveld	Toepassing partij	Grond	Toepassing op landbodem volgens genereek toetsingskader	176		dis	P2014- 1926



BIJLAGE 4: ISZW-Startmeldingen asbest bodem/grond 2013-2016

Datum van	Datum tot	Locatie naam melding	Straat	Postcode	Plaats
29-8-2014	30-9-2014	Meidoornstraat en dr Schaepmasstraat te Goor, gaafwerkzaamheden in asbesthoudende grond, t.b.v. verwijderen NUTS huis aansluitingen			GOOR
8-10-2014	30-1-2015	55 locaties bodemsaneringen in de tuinen proj			GOOR
6-11-2014	18-11-2014	Asbest in bodemsanering			WOUDENBERG
1-5-2015	8-5-2015	Gevonden asbestnest in grond ondanks NEN5707 onderzoek aan de Leidseweg te Utrecht.			UTRECHT
16-6-2015	19-6-2015	Verwijderen van asbesthoudende grond/puin			NIJKERKERVEEN
26-6-2015	26-6-2015	Bodemsanering van een asbest stortgat			BARNEVELD
7-7-2014	29-8-2014	Meidoornstraat en dr Schaepmasstraat te Goor, gaafwerkzaamheden in asbesthoudende grond, t.b.v. verwijderen NUTS huis aansluitingen			GOOR
16-9-2015	16-9-2015	Uitvoeren bodemsanering			BARNEVELD
21-9-2015	30-10-2015	Bodemsanering op diverse locaties in Veenendaal, plangebied Veenderij V - Gelders Benedeneind 14+15 - Dragonderweg 22 - Dragonderweg 24			VEENENDAAL
24-8-2015	4-9-2015	Verwijderen van circa 1400 m3 asbesthoudende grond/zand			VEENENDAAL
8-12-2015	9-12-2015	Saneren van een strook asbesthoudende grond. Verontreiniging ontstaan door het aanleggen van glasvezel			HIERDEN
14-1-2016	15-1-2016	Saneren van asbesthoudende grond			STROE
20-1-2016	22-1-2016	Saneren asbesthoudende grond			PUTTEN
18-1-2016	18-1-2016	Verwijderen van asbesthoudende grond			VEENENDAAL
3-5-2016	20-5-2016	Het betreft het tijdelijk uitnemen van asbesthoudende grond t.b.v. het realiseren van meerder rioolaansluitingen (ca. 10m3) voor onderstaand en naastgelegen adressen.			GOOR
27-6-2016	22-7-2016	Uitvoeren bodemsanering conform beschikking 2015-07 20160105 GE020300008 sanering asbesthoudende grond gewogen gehalte 239 mg/kg d.s.			BARNEVELD
24-8-2016	31-12-2016	Sanering asbesthoudende grond			GOOR
25-8-2016	25-8-2016	Sanering asbesthoudende grond			VOORTHUIZEN
23-8-2016	31-12-2016	Sanering asbesthoudende grond			GOOR
19-9-2016	19-9-2016	Verwijderen asbesthoudende grond uit depot			HARDERWIJK
27-9-2016	27-9-2016	Vervuilde grond afvoeren			VOORTHUIZEN
7-11-2016	18-11-2016	Werkzaamheden in asbesthoudende grond			HALFWEG NH



BIJLAGE 5: Startmeldingen Wbb-saneringen

Naam	ge-code	Plaats	Straat	Soort	Start	
VINK	ge024300527	Hierden		bus-immobiel	31-1-2013	
VINK	ge020300082	Voorthuizen		sp	11-2-2013	
VINK	ge020300388	Voorthuizen		bus-mobiel	13-2-2013	
VINK	ge185900124	Neede		bus-immobiel	6-5-2013	
VINK	ge02030027	Barneveld		sp	15-5-2013	
VINK	ge020300389	Kootwijkerbroek		bus-immobiel	13-8-2013	
VINK	ge185900187	Rietmolen		bus-immobiel	14-8-2013	sanas 3
VINK	ge027300196	Putten		bus-immobiel	28-8-2013	sanas 3
VINK	ge020300082	Voorthuizen		sp	1-11-2013	
VINK	ge020001379	Uddel		bus-immobiel	14-11-2013	sanas 3
VINK	ge030200406	Elspeet		bus-immobiel	15-11-2013	sanas 3
VINK	ge026200240	Lochem		bus-immobiel	15-11-2013	
VINK	ge023300394	Ermelo		bus-immobiel	18-11-2013	sanas 3
VINK	ge026200241	Lochem		bus-immobiel	18-11-2013	
VINK	ge026200242	Lochem		bus-immobiel	19-11-2013	
VINK	ge023300389	Ermelo		bus-immobiel	20-11-2013	sanas 3
VINK	ge023300391	Ermelo		bus-immobiel	21-11-2013	sanas 3
VINK	ge024300393	Hierden		bus-immobiel	22-11-2013	sanas 3
VINK	ge023300303	Ermelo		bus-immobiel	25-11-2013	sanas 3
VINK	ge023300393	Ermelo		bus-immobiel	27-11-2013	sanas 3
VINK	ge023300390	Ermelo		bus-immobiel	27-11-2013	
VINK	ge185900203	Eibergen		bus-immobiel	28-11-2013	sanas 3
VINK	ge024300535	Hierden		bus-immobiel	29-11-2013	sanas 3
VINK	ge026700004	Nijkerk		sp	2-12-2013	
VINK	ge023300398	Ermelo		bus-immobiel	5-12-2013	sanas 3
VINK	ge024300362	Hierden		bus-immobiel	6-12-2013	sanas 3
VINK	ge030200405	Nunspeet		bus-immobiel	9-12-2013	sanas 3
VINK	ge024300534	Harderwijk		bus-immobiel	11-12-2013	sanas 3
VINK	ge023300388	Ermelo		bus-immobiel	12-12-2013	sanas 3
VINK	ge024300368	Hierden		bus-immobiel	12-12-2013	sanas 3
VINK	ge024300470	Hierden		bus-immobiel	13-12-2013	sanas 3
VINK	ge024300540	Hierden		bus-immobiel	13-12-2013	sanas 3
VINK	ge024300470	Hierden		bus-immobiel	13-1-2014	sanas 3
VINK	ge024300540	Hierden		bus-immobiel	14-1-2014	sanas 3
VINK	ge022800372	Ede		bus-immobiel	10-2-2014	
VINK	ge023300403	Ermelo		bus-immobiel	10-4-2014	sanas 3
VINK	ge023300089	Ermelo		bus-immobiel	11-4-2014	sanas 3
VINK	ge023300089	Ermelo		bus-immobiel	11-4-2014	sanas 3



Naam	ge-code	Plaats	Straat	Soort	Start	
VINK	ge023300303	Ermelo		Bus-immobiel	17-4-2014	sanas 3
VINK	ge023300399	Ermelo		bus-immobiel	17-4-2014	sanas 3
VINK	ge023300401	Ermelo		bus-immobiel	18-4-2014	sanas 3
VINK	ge185900204	Geesteren		bus-immobiel	21-4-2014	sanas 3
VINK	ge185900207	Geesteren		bus-immobiel	21-4-2014	sanas 3
VINK	ge185900205	Geesteren		bus-immobiel	21-4-2014	sanas 3
VINK	ge185900187	Rietmolen		bus-immobiel	22-4-2014	sanas 3
VINK	ge023300400	Ermelo		bus-immobiel	24-4-2014	sanas 3
VINK	ge020300082	Voorthuizen		sp	19-5-2014	
VINK	ge022800372	Ede		sp	2-6-2014	
VINK	ge022800324	Ede		sp	23-6-2014	
VINK	ge020300082	Voorthuizen		sp	10-7-2014	
VINK	ge020300374	Barneveld		bus-immobiel	19-8-2014	
VINK	ge020300082	Voorthuizen		sp	1-9-2014	
VINK	ge020300082	Voorthuizen		sp	22-10-2014	
VINK	ge020300082	Voorthuizen		sp	26-11-2014	
VINK	ge020300082	Voorthuizen		sp	9-2-2015	
VINK	ge020300082	Voorthuizen		sp	23-3-2015	
VINK	ge022800727	Ede		sp	30-3-2015	
VINK	ge022800169	Ede		sp	30-3-2015	
VINK	ge020300395	Barneveld		sp	17-4-2015	
VINK	ge020300082	Voorthuizen		sp	1-5-2015	
VINK	ge022800372	Ede		sp	11-5-2015	
VINK	ge026701240	Nijkerk		bus-mobiel	16-6-2015	
VINK	ge026701239	Nijkerk		sp	30-6-2015	
VINK	ge020000368	Apeldoorn		sp	11-12-2015	
VINK	ge020300082	Voorthuizen		sp	14-12-2015	
VINK	ge020300082	Voorthuizen		sp	10-10-2016	