

Schriftelijke reactie op concept rapport inzake administratief toezicht VINK-BARNEVELD

1. Inleiding

Geen reactie.

2. Doelstelling en reikwijdte van het onderzoek

Geen reactie.

3. Afbakening van het onderzoek

Geen reactie.

4. Onderzoek ODRA

Geen reactie.

5. Verloop van het onderzoek en wederhoor

Geen reactie.

6. Operationele analyse

Geen reactie.

7. Ter beschikking staande gegevens

Geen reactie.

8. Financiële toets

Recycling Barneveld

Vraag beantwoord door [REDACTED] (financieel controller). Zie bijlagen in map.

9. Algemene onderzoeksbevindingen

Verwerkersnummers

Huidige inrichting kunnen wij niet veel mee.

Afvalstroomnummers

Huidig systeem biedt nog niet de mogelijkheid om de gegevens vanaf de website 1 op 1 in te lezen in de afvalstroomnummerbeheer software. Hiervoor zijn nieuwe ontwikkelingen welke door het IT-team van Vink Holding B.V. worden uitgewerkt.

Vastleggen bestemming

Op de weegbon wordt de bestemming wél aangegeven. Zie voorbeeld weegbon.

Bestemming afvalstoffen

In het vergunningsvoorschrift staat niet dat het verplicht is om de bestemming voor anders dan grondstromen die bestemd zijn voor de groundbank te registreren. Uitsluitend met welk doel en dat is de code van de verwerkingsmethode.

10. Onderzoeksbevindingen verontreinigde grond

10.1 Maximaal vergunde aanvoer

Verschil met gemelde hoeveelheid

In voorschrift 17.7.3 wordt gesproken over een maximum te ontvangen hoeveelheid van 100.000 ton per jaar en een maximum opslag van 150.000 m³ ongekeurde grond. Zie tabel 1.1 van de beschikking d.d. 16-08-2010. Er mag maximaal 150.000 m³ grond in voorraad worden opgeslagen binnen de inrichting. Dit product heeft een soortelijk gewicht van 1,6 ton per m³, dus in theorie zou er 150.000 m³ x 1,6 ton = 240.000 ton mogen liggen.

Omschrijving activiteit	Doorzet per jaar	Stort- en opslagcapaciteit
		Maximale stortcapaciteit
Storten ¹	200.000 ton	5.475.000 m ³
		Maximale opslagcapaciteit onbewerkt
Op- en overslag huishoudelijk afval	25.000 ton	800 m ³
Op- en overslag gft	30.000 ton	300 m ³
Versnipperen en zeven van snoeihout en stobben	3.500 ton	800 m ³
Sorteren en verkleinen van bedrijfsafval en bouw- en slooafval	48.500 ton	26.000 m ³
Breken en wassen van puin	100.000 ton	40.000 m ³
Zeven van grond	47.500 ton	10.000 m ³
Tijdelijk opslaan en keuren van secundaire grondstoffen ²	100.000 ton	150.000 m ³
Totalen		
Storten	200.000 ton	
Overig	354.500 ton	

Tabel 1.1: activiteit, doorzet per jaar en de stort- en opslagcapaciteit vanuit de beschikking d.d. 10-08-2010

Onderstaande tabel laat zien dat Afvalverwerking Vink B.V. volledig heeft voldaan aan deze eisen. Er is in de jaren 2013 t/m 2016 op product 200 zand en grond ingewogen, waarvan per jaar een aanzienlijke hoeveelheid grond nuttig is toegepast ten behoeve van steunlaag op de stortplaats. Dit conform de in artikel 12.1.9 van het vergunningsvoorschrift grondwallen ter afscherming van stortactiviteiten.

Deze grond wordt nuttig toegepast. Onderstaande tabel laat de hoeveelheden in tonnage zien:

Boekjaar	Product 200	Waarvan nuttig toegepast	Voorraad-toename	Product 880/890	Doorzet
2013	119.453	63.237	56.216	108.150	44.913
2014	56.983	34.617	22.366	44.215	21.849
2015	160.802	83.213	77.589	109.018	31.429
2016	86.348	46.505	39.843	67.721	27.878

Tabel ontvangen grondstromen (product 200) met weergave nuttige toepassing, uitgaande grondstromen (product 880/890) en doorzet

10.2 Verschillen weegbrug en meldingen LMA

Afvalstroomnummer 05W032144601

Bij het aanmaken van het afvalstroomnummer is verzuimd een productcode te koppelen. Hierdoor had de weegmeester de mogelijkheid om naar eigen keuze een middel te gebruiken. Dit is binnen het afvalstroomnummer voor de producten zand/grond, groenafval, BSA en schoon fijn puin toegepast en had niet mogen gebeuren. De weegmeester heeft veel oog gehad voor de locatie van herkomst, die was in de alle gevallen juist.

Verbetermaatregelen: wij hebben het IT-team van Vink Holding B.V. de opdracht gegeven om systeemtechnische maatregelen te treffen die dit kunnen voorkomen.

Afvalstroomnummer 05W032E00024

170504 betreft grond én stenen. Bij het LMA kan geen product worden aangegeven. De verwerkmethode geeft de stuurcode hiervoor aan:

A02 = grond

G01 = vervuild puin

Binnen de inrichting registreert Afvalverwerking Vink B.V. de gebruikelijke benaming van de afvalstoffen conform het gestelde in artikel 10.2.1.

Afvalstroomnummer 05W035364400

Productcode 417 betekent: *zand/rubber uit kunstgras*.

Dat er in de weegbrugadministratie geen vermelding van een gronddepotnummer wordt geregistreerd heeft ermee te maken dat dit geen registratie betreft in de zin van BRL9335.

Diverse afvalstroomnummers

Vanuit het weegsysteem Metacom ACT welk wordt gebruikt bij Afvalverwerking Vink B.V. hebben wij een query gemaakt over boekjaar 2015. Hieruit blijkt dat er geen enkele weegbon mist ten aanzien van de afmelding van het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen:

Selectie BON2015 vanuit weegsysteem Metacom ACT per ASN per project			
Afvalstroomnummer	Project	Totaal gewicht in kilogrammen	Totaal aantal weegbonnen
05W032C00019	P14S0028	5892580	241
05W032D00084	P15A0028	870220	42
05W032D00089	P14A0019	10720360	340
05W032D00091	P15A0060	526220	19
05W032E00007	P15A0043	797660	31
05W032E00008	P14A0019	6849440	217
05W032E00016	P14A0059	3230100	112
05W032E00034	P14A0192	832760	27
05W032E00043	P15A0139	2181620	69
05W032E00058	P14A0019	17030320	569
05W032F00003	P14A0172	1266980	41
05W035462300	P12S0002	347580	36
05W037000007	P15M0109	698280	22

Tabel selectie BON2015 vanuit weegsysteem Metacom ACT per ASN per project

10.3 Euralcodes

Wij hebben er niet bij stilgestaan dat grond van hoveniers onder een andere euralcode vermeld moesten worden. Wij zullen hier nieuwe afvalstroomnummers voor afgeven met de juiste euralcode en dit vervolgens communiceren met onze medewerkers.

10.4 Ontbrekende informatie bij aangeboden grond

Op advies van SGS Intron hebben wij eind 2014 de registratieformulieren terzijde gelegd en de visuele beoordeling van kleine partijen die worden samengevoegd tot 100 ton geïmplementeerd in het BRL9335 registratiesysteem. De visuele controle werd sindsdien altijd wel uitgevoerd echter met het aanvinken van een veld in het systeem. Zie auditverslag van SGS Intron d.d. 30-04-2015 (oude situatie) en het auditverslag van SGS Intron d.d. 05-11-2015 (nieuwe situatie).

10.5 BRL 9335 – depot 370215

Er zijn in dit depot vergissingen gemaakt. Om dit soort onvolkomenheden te voorkomen zijn de rapportages binnen het systeem per direct gewijzigd zodat we de mutaties per periode volledig digitaal kunnen raadplegen.



Selectiescherm met beperkte mogelijkheid tot selecteren stortvakken (gronddepot) in de betreffende periode

10.6 BRL 9335 - depot 230215

- Administratief gezien is partij 370215 per abuis afgevoerd naar depot 230215. Dit had depot 480215 moeten zijn.
- Normaliter wordt er altijd een verzoek ingediend bij Vink Milieutechnisch Adviesbureau b.v. wat de verwachte kwaliteit van het depot is. Zie hiervoor de e-mail in de bijlage.
- Depot 370215 is klaarblijkelijk toegevoegd aan partij 480215. Depot 370215 had een kwaliteit achtergrondwaarde en depot 480215 is een bulkdepot AW, dus had dit weldegelijk samengevoegd mogen worden.

10.7 BRL 9335 – depot 150515

- Dit betreft wel degelijk grond uit groen, wordt alleen niet als zodanig vermeld in het onderzoeksrapport. In het rapport wordt dit omschreven als 'een partij humeus zand, partijkeuring 1505'. Binnen Afvalverwerking Vink B.V. gebruiken wij interne benamingen, in dit geval 'grond uit groen'.
- De registratie van nuttige toepassing wordt vastgelegd in een bestek. Vanuit de BRL 9335 registratie kunnen wij de vragen beantwoorden:
 - a. Datum van intern transport: dit betreft de periode van 18 mei t/m 7 augustus 2015.
 - b. Hoeveelheid in gewichtseenheid (kg/ton): 800 kg/ton
 - c. Herkomst: grond komt vrij na shredderen van groenafval.
 - d. Locatie van toepassing binnen de inrichting: P12S0211.
 - e. Categorie afvalstof en samenstelling, conform Eural-codering: niet van toepassing op een secundaire bouwstof.

- f. Kwaliteit: klasse wonen.

10.8 BRL 9335 - depot 130715

Partijen grond Grasweg Amsterdam

Er is een vergissing gemaakt bij het aanmaken van het afvalstroomnummer ten aanzien van de koppeling met het project. De grond is daadwerkelijk van de Lindehof 25 te Helmond afkomstig en zodanig afgemeld, echter bij het overnemen van de gegevens ten behoeve van de registratie grondstromen binnen BRL 9335 wordt de locatie van herkomst niet zichtbaar, maar de locatie van het project waardoor de locatie van herkomst Helmond niet zichtbaar was. Hiervoor zijn per direct verbetermaatregelen uitgezet bij het IT-team welke het mogelijk heeft gemaakt naast de omschrijving van het project ook het afvalstroomnummer en de locatie van herkomst te vermelden.

The screenshot shows a web browser window with the URL <https://amice.lma.nl/Amice.WebAppHome/firmInzageAfvalstroom.aspx>. The page features the LMA logo and a navigation bar with icons for home, information, and email. The main content area is titled "Meldgegevens afvalstroomnummers" and contains three sections:

- Zoek uw afvalstroom**: A search form with a text input containing "05W032E00052", a dropdown menu set to "2015", and buttons for "Zoeken" and "Leegmaken".
- Details afvalstroom**: A section showing the EURAL-code and description "170504 niet onder 17 05 03 vallende grond en stenen" and the processing method "Overslag / opbulken".
- Maandelijkse ontvangstmeldingen**: A table showing monthly waste reception data for July 2015.

Maand	Jaar	Hoeveelheid (kg)	Aantal vrachten
juli	2015	54020	3

A "Download in Excel" button is located to the right of the table.

Meldgegevens afvalstroomnummer 05W032E00052

https://amice.lma.nl/Amice.WebApp/CorrigerenGegevens/frmCorrigerenOntvangstmeldingen.aspx - Internet Explorer

https://amice.lma.nl/Amice.Web. amice.lma.nl

File Edit View Favorites Tools

Ingelogd: Frans van Delen als Melder [Uitloggen](#)

[Uw profiel](#)

Technisch Afgekeurde Meldingen Rapportages AMICE bedrijfsnummer aanvragen Melden via webportaal 0-meldingen Corrigeren Gegevens

Corrigeren ontvangstmeldingen

[Zoek](#)
[Afvalstroommelding](#)

Afvalstroomnummer

[Toon melding](#)
[Leeg maken](#)

[Details](#)
[Afvalstroommelding](#)

De velden die gemuteerd mogen worden zijn wit

Afvalstroomnummer	05W032E00052	
Afzender	1543144 Vink Aannemingsmaatschappij B.V., Valkseweg 62, 3771rg barneveld	
Ontdoener	1543144 Vink Aannemingsmaatschappij B.V., Valkseweg 62, 3771rg barneveld	
Straatnaam	Lindehof	
Huisnummer	35	
Postcode	5707PL	
Plaatsnaam	HELMOND	
Land	Nederland	
Nabijheidsbeschrijving		
Ontvanger	1777199 Afvalverwerking Vink B.V., Wencopperweg 33, 3771pn barneveld	
Locatie van bestemming	05W03	
Inzamelaar	niet ingevuld	
Route-inzameling of inzamelaarsregeling	☒ Geen ☐ Route-inzameling ☐ Inzamelaarsregeling	
☒ Handelaar ☐ Bemiddelaar	niet ingevuld	
Afvalstof (EURAL code)	170504 niet onder 17 05 03 vallende grond en stenen	
Gebruikelijke naam afvalstof	niet onder 17 05 03 vallende grond en stenen	
Verwerkingsmethode *	A02 - Overslag / opbulken	
Afvalstroomnummer laten vervallen	☐	

[Verifieer gegevens](#)
[Annuleren](#)

De verplichte velden zijn aangegeven met een *

Inhoud ontvangstmelding afvalstroomnummer 05W032E00052

Stortvakoverzicht 130715
periode 13-07-2015 t/m 17-07-2015



<i>Bonnr.</i>	<i>Datum</i>	<i>Product</i>	<i>Netto (ton)</i>
Projectnummer: P15A0104 Units Hyperion Grasweg Amsterdam			
15S30212	15-07-2015	200 - Zand/Grond	18,12
Totaal P15A0104			18,12
Totaal 200 - Zand/Grond			18,12
			18,12

8

<i>Bonnr.</i>	<i>Datum</i>	<i>Product</i>	<i>Netto (ton)</i>
Totaal 200 - Zand/Grond			15,80
Totaal P12S0018			15,80
Projectnummer:	P14A006 Grondwerk Bouwput Danzigerkade		
Afvalstroomnummer:	05W032C00063		
Herkomstlocatie:	danzingerkade 24 te AMSTERDAM		
15S34883	13-08-2015	200 - Zand/Grond	8,36
Totaal 200 - Zand/Grond			8,36
Totaal P14A0063			8,36
Projectnummer:	P15A010 Units Hyperion Grasweg Amsterdam		
Afvalstroomnummer:	05W032E00052		
Herkomstlocatie:	Lindehof 35 te HELMOND		
15S31107	20-07-2015	200 - Zand/Grond	18,42
Totaal 200 - Zand/Grond			18,42
Totaal P15A0104			18,42

Nieuwe situatie met vermelding afvalstroomnummer en herkomstlocatie

Niet in de BRL 9335 registratie opgenomen

De 800 kg afkomstig van [REDACTED] is niet meegekomen in de grondbankregistratie, omdat ten tijde van het handmatig inboeken deze boeking niet over in het verwerkingsoverzicht. De vermelding van het stortvak heeft nadien plaatsgevonden en dit is niet meer meegenomen in de BRL 9335 registratie.

De 880 kg afkomstig van [REDACTED] is per abuis buiten het selectiebereik van de administrateur gebleven, waardoor deze niet is ingeboekt in de BRL 9335 registratie.

10.9 BRL 9335 - depot 330716

Na controle van de weegbrugregistratie, de gronddepotregistratie BRL 9335 en de afmelding bij het Landelijke Meldpunt Afvalstoffen hebben wij het verschil niet kunnen ontdekken. In onze optiek hebben wij de ingewogen gewichten volledig geregistreerd in het weegsysteem, de gronddepotregistratie BRL 9335 en bij het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen.

BON									
BONNR	DATUM	KENTEKEN	WERKEN	OPM1	OPM2	NETTO	PRODUCT	STROOMNR	STORTVAK
37096	19-8-2016	BT-PP-67	P15A0246	Oostduinlaan	S-GRAVENHAGE	25520	200	05W032G00008	330716
35875	8-8-2016	BT-PP-67	P15A0246	Oostduinlaan	S-GRAVENHAGE	27760	200	05W032G00008	330716
35887	8-8-2016	BT-RJ-85	P15A0246	Oostduinlaan	S-GRAVENHAGE	28060	200	05W032G00008	330716
35889	8-8-2016	BT-PP-67	P15A0246	Oostduinlaan	S-GRAVENHAGE	23320	200	05W032G00008	330716
35941	9-8-2016	BT-PP-67	P15A0246	Oostduinlaan	S-GRAVENHAGE	26140	200	05W032G00008	330716
35948	9-8-2016	BT-XP-65	P15A0246	Oostduinlaan	S-GRAVENHAGE	27720	200	05W032G00008	330716
36016	9-8-2016	BT-PP-67	P15A0246	Oostduinlaan	S-GRAVENHAGE	25380	200	05W032G00008	330716
36471	15-8-2016	BT-XP-65	P15A0246	Oostduinlaan	S-GRAVENHAGE	30140	200	05W032G00008	330716
36523	15-8-2016	71-BGJ-2	P15A0246	Oostduinlaan	S-GRAVENHAGE	30820	200	05W032G00008	330716
36574	15-8-2016	54-BBZ-5	P15A0246	Oostduinlaan	S-GRAVENHAGE	24440	200	05W032G00008	330716
35873	8-8-2016	BV-GZ-43	P15A0246	Oostduinlaan	S-GRAVENHAGE	39500	200	05W032G00008	330716
37064	18-8-2016	BT-PP-67	P15A0246	Oostduinlaan	S-GRAVENHAGE	25560	200	05W032G00008	330716
37970	25-8-2016	BT-RJ-85	P15A0246	Oostduinlaan	S-GRAVENHAGE	23400	200	05W032G00008	330716
37179	19-8-2016	BT-PP-67	P15A0246	Oostduinlaan	S-GRAVENHAGE	24780	200	05W032G00008	330716
37381	22-8-2016	20-BBF-1	P15A0246	Oostduinlaan	S-GRAVENHAGE	31440	200	05W032G00008	330716

BON									
BONNR	DATUM	KENTEKEN	WERKEN	OPM1	OPM2	NETTO	PRODUCT	STROOMNR	STORTVAK
37404	22-8-2016	71-BDS-9	P15A0246	Oostduinlaan	S-GRAVENHAGE	30860	200	05W032G00008	330716
37487	22-8-2016	20-BBF-1	P15A0246	Oostduinlaan	S-GRAVENHAGE	29720	200	05W032G00008	330716
37490	22-8-2016	BT-PP-67	P15A0246	Oostduinlaan	S-GRAVENHAGE	26480	200	05W032G00008	330716
37590	23-8-2016	BT-PP-67	P15A0246	Oostduinlaan	S-GRAVENHAGE	26960	200	05W032G00008	330716
37593	23-8-2016	71-BDS-9	P15A0246	Oostduinlaan	S-GRAVENHAGE	28060	200	05W032G00008	330716
37709	23-8-2016	71-BDS-9	P15A0246	Oostduinlaan	S-GRAVENHAGE	28920	200	05W032G00008	330716
37715	23-8-2016	BT-PP-67	P15A0246	Oostduinlaan	S-GRAVENHAGE	27280	200	05W032G00008	330716
37940	24-8-2016	BT-PP-67	P15A0246	Oostduinlaan	S-GRAVENHAGE	24420	200	05W032G00008	330716
36952	18-8-2016	BT-PP-67	P15A0246	Oostduinlaan	S-GRAVENHAGE	24160	200	05W032G00008	330716
Totaal						660840			

Tabel selectie weegbonnen gronddepot 330716

10.10 BRL 9335 - depot 480215

Depot 451114

Depot 480215 betreft een bulkdepot waar diverse partijen zijn samengevoegd, waaronder depot 451114. Dit was een groot project van het Vink Milieutechnisch Adviesbureau B.V. Vanuit het plan van aanpak is besloten om diverse afvalstroomnummers af te geven, de rapportage was te vinden onder projectnummer P11M0115 met als omschrijving Denkvit, Tolnegenweg 65 te Voorthuizen. De rapportage was onder diverse depots te vinden. Blijkbaar niet onder dit depotnummer. Hierbij alsnog de gegevens.

Depot 271114

Klopt. Verder geen commentaar.

Depot 070414

Grontmij Nederland B.V. heeft het rapport van Saltos aan ons verstrekt als voorinformatie, want deze grond is in eerste afgevoerd naar Westervoort. Project Westervoort wilde deze grond – ondanks de gehaalde norm van 100 mg – niet accepteren. Toen heeft Grontmij een indicatief monster genomen van de grond die inmiddels in Westervoort lag en de analyse later verstuurd en is daarom dus niet meer toegevoegd aan dit depot. Bijgaand treft u alsnog het juiste analyserapport aan. Zie bijlage.

Depot 051014

Klopt. Verder geen commentaar.

Depot 011114

Baarn

Dat deze vrachten zijn toegevoegd aan depot 060314 Zand uit Zeumeren is voor ons een onwaarschijnlijke constatering. We hebben de chauffeur van de desbetreffende vrachtwagen hierover geraadpleegd. Hij geeft aan deze vrachten zeer zeker niet in dit depot gestort te hebben, maar in een ander gronddepot. We kunnen hiermee de conclusie trekken dat er administratieve onvolkomenheden zijn ingeslopen.

Doorn

Zie reactie onder paragraaf 10.4.

Amersfoort

Zie reactie onder paragraaf 10.4.

Utrecht

Zie reactie onder paragraaf 10.4.

Depot 370215

Zie reactie onder paragraaf 10.6 punt 1.

10.11 BRL 9335 - depot 620113

In 2013 1.482,52 ton ingeboekt in de BRL 9335 onder depot 620113. De grond welke is aangevoerd in de periode 05-06-2015 t/m 09-07-2015 met een totaalgewicht van 11.652,32 ton is wel ingewogen en aan het depot toegevoegd, maar niet als zodanig geregistreerd in de BRL 9335 administratie.

Product 200 - 2015
11.652,32

Tabel hoeveelheid ontvangen grond (product 200) depot 620113, weegbrugregistratie 2015

De onderliggende gegevens geven wel aan dat de hoeveelheid grond in het depot ligt. Dit valt op te maken uit de rapportage van de keuring van dat depot.

Partij met onbestemde bestemming

Op 03-07-2015 is door de weegmeester verzuimd administratief het depotnummer te registreren. Hierdoor is in de BRL 9335 administratie deze vracht ook niet geregistreerd. De grond is praktisch gezien wel aan depot 620113 toegevoegd.

10.12 BRL 9335 - depot 400715

Aansluiting hoeveelheden

Uit nader onderzoek is gebleken dat weegbon 15S35457 per abuis administratief niet op depotnummer 400715 is geregistreerd. Echter is deze wel bij dit depot gevoegd. Dit betreft een niet volledige registratie door de weegmeester waar we per direct verbetermaatregelen op gaan uitoefenen.

Afvoer volgens weegbrug

Wij hebben geen andere verschillen ontdekken dan het verschil dat reeds hiervoor is beschreven (weegbon 15S35457). Er is een resterend verschil van 1.873,52 ton welke ontstaan is door verschil in soortelijk gewicht door wisseling in vochtpercentage.

	Weegbrug	BRL 9335	Vershil
In (product 200)	19.926,82	19.899,66	27,16
Uit (product 890)	18.026,14	19.899,66	-1.873,52
Vershil	1.900,68	0,00	1.900,68

Tabel vergelijking weegbrugregistratie versus BRL 9335

10.13 BRL 9335 - depot 570914

Bentonietzand valt niet onder de BRL 7500 dan wel de BRL 9335 registratie. Hij is alleen in deze registratie vermeld om voor ons zelf de tonnages bij te houden.

Om de ernstige verontreiniging aan de Wesluidensestraat te isoleren is een betonietafscheiding toegepast, de resten van deze bentoniet zijn naar Afvalverwerking Vink B.V. gekomen als schoon bentoniet.

10.14 Industriezand uit de Zeumerse plas

Depot 060314 – Oude Amsterdamsestraatweg te Baarn

Zie reactie onder paragraaf 10.10 subparagraaf Baarn.

Depot 060314 – Budapestlaan 4 te Utrecht

Weegbonnummer 14S37693 is per abuis geregistreerd onder depotnummer 060314, dit had 380914 moeten zijn.

Depot 420215

Geen bijzonderheden vastgesteld. Vink heeft gewerkt conform de regels van de BRL 9335.

10.15 Slootslib Ede

De euralcode welke verbonden is aan producten is in de basis een richtlijn, echter is de LMA-melding de basis en wordt bij de acceptatie goed gekeken in welke context het afval wordt geaccepteerd (in dit geval sanering van een slootbodem).

10.16 Snijzand Dusseldorp**Omschrijving van de fractie**

De fractie bestaat uit zandachtig materiaal afkomstig uit de metaalindustrie, welke zeer kleine fracties ijzer vanuit de metaalindustrie bevatten (1 tot 2%). Vandaar de benaming snijzand.

Herkomstlocatie

Dat er bij het LMA geen enkele vracht te vinden is verbaasd ons, de fysieke bon vermeld wel degelijk het adres Galileistraat 16 te Lichtenvoorde.

BEGELEIDINGSBRIEF

BEGELEIDINGSBRIEF VRACHTBRIEF (A1) (voor ontvanger (geadresseerde))

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☒ (primaire) 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar
afzender **Zie Ontdoener**

straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

2
factuuradres
postbus of straat + nr
postc. + woonpl.

3*
ontdoener **Dusseldorp Depot Lichtenvoorde**
straat + nr **Galleistraat 16**
postc. + woonpl. **7131 PE LICHTENVOORDE**

Klant Tel: 0544-395555

4*
uitbesteed vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

5
transporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontvanger 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/
vervoerder **Dusseldorp Inzameling en Recycling B.V.**
straat + nr **Dieselstraat 7**
postc. + woonpl. **7131 PC LICHTENVOORDE**

dusseldorp
De oplossing dichtbij.

service- en informatienummer
0900-0955

Debiteurennr: 999951

3*
locatie van herkomst **Depot NGA Galleistraat**
straat + nr **Galleistraat 16**
postc. + woonpl. **7131 PE LICHTENVOORDE**
datum aanvang transport **09-03-2016**
4*
Locatie Tel: 0544-395555
locatie van bestemming **Grondbank Barneveld BV**
straat + nr **Hanzeweg 7**
postc. + woonpl. **3771 BARNEVELD**
datum ontvangst transport **09-03-2016**

6
afvalstroomnummer **05Z221398201** gebruikelijke benaming van de afvalstoffen **snijzand** aantal/verpakking **1 x XAFVOER** eural code **170503*** verw. meth. **D05** geschatte hoeveelheid (kg) **43.880** gewogen hoeveelheid (kg)

Route **1256453**
Routepositie Id **24337438** Opdrachtpositie Id
Dienst **Afvoeren en terugplaatsen afvoercontainer**
Product **snijzand**
Containertype **Afvoercontainer**
Containernummer geplaatst: **730+8435**
Containernummer afgevoerd: **730+8435**
Opmerking: **2x25 cts 730 (14 5)+8435(6.5)**

Weegbon

Vestiging **Lichtenvoorde**
Datum **08-03-2016**
Weegbonnr. **LV0000038339**
Ordernr.
Kenteken **BR-HR-85**
Transporteur **20444 REMONDIS Dusseldorp BV**
Relatie **999951 Dusseldorp Depot Lichtenvoorde**
Werk/Project
Product **snijzand**
Locatie **Restafval van bedrijven (stort)**
Afvalstroomnr. **05Z221398201**
Begeleidingsbrief **DIGITAAL**
Partijnummer
Uitgaand
Bruto **43.880 kg (H) 17:16**
Container **0 kg (H)**
Tara **22.100 kg (H)**
Netto **21.780 kg (H)**

Aanvangstijd: Vertrektijd:

Opmerking door chauffeur:

Opmerking
24337438

24337438

Het vervoer geschiedt op de door s/va / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtsbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de openbare weg.

In de vracht is verzekering niet begrepen

handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkoenummerde vrachtbrief

handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkoenummerde vrachtbrief

AS01139210

BEGELEIDINGSBRIEF
BEGELEIDINGSBRIEF VRACHTBRIEF (A1) (voor ontvanger (geadresseerde))
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☒ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar

afzender Dusseldorp Inzameling en Recycling B.V.
straat + nr Galleistraat 18
postc. + woonpl. 7131 PE LICHTENVOORDE
VIHB-nummer GL501629VIHB

2 factuuradres Dusseldorp Inzameling en Recycling B.V.
postbus of straat + nr Postbus 31
postc. + woonpl. 7130 AA LICHTENVOORDE

3^a ontvanger Dusseldorp Inzameling en Recycling B.V.
straat + nr Galleistraat 18
postc. + woonpl. 7131 PE LICHTENVOORDE

3^b locatie van herkomst
straat + nr Galleistraat 18
postc. + woonpl. 7131 PE LICHTENVOORDE
datum aanvang transport

4^a uitbesteed vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

4^b locatie van bestemming GRONDBANK BARNEVELD
straat + nr HANZEWEG 7
postc. + woonpl. 377ING BARNEVELD
datum ontvangst transport

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontvanger 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder

ontvanger/inzamelaar/vervoerder Dusseldorp Inzameling en Recycling B.V. VIHB-nummer GL501629VIHB route-inzameling ☐ ja ☒ nee
straat + nr Galleistraat 18 inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
postc. + woonpl. 7131 PE LICHTENVOORDE kenteken BR-HR-85 repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
05Z221398201	grond en stenen die gevaarlijke stoffen		170503	c	D05	

Weegbonnummer : 16H1203
Datum : 09/03/2016 08:36
Kenteken : BR-HR-85
Afvalstroomnr. : 05Z221398201
Product : H209
Project : P14G0019
Snijzand
Galleistraat 18

Ontdoener : 13982 Dusseldorp Inzameling en Rec
Vervoerder : 13982 Dusseldorp Inzameling en Rec
Rekenmer : 13982 Dusseldorp Inzameling en Rec

Bruto gewicht : 43860 kg 07:55 hand
Ledig gewicht : 22220 kg 08:36 hand
Netto gewicht : 21640 kg

170503 - c grond en stenen die gevaarlijke stoffen bevatten

AB46397448

handtekening afzender handtekening ontvanger handtekening vervoerder voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrieff handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst

Uitgave Beurtvaartadres
Art. 5814 - versie 3.0
www.beurtvaartadres.nl
Tel. 088-53 22 111

Begeleidingsformulier weegbon 16H1203

BEGELEIDINGSBRIEF

BEGELEIDINGSBRIEF VRACHTBRIEF (A1) (voor ontvanger (geadresseerde))

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

REMONDIS®

WORKING FOR THE FUTURE

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door de afzender of de ontvanger (geadresseerde). De donker gearceerde velden zijn afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier).

1 ☒ (primaire) afzender 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar

afzender Zie Ontdoener

straat + nr

postc. + woonpl.

VIHB-nummer

2

factuuradres

postbus of straat + nr

postc. + woonpl.

3

ontvanger REMONDIS Dusseldorp Dep. Lichtenvoorde

straat + nr Galleistraat 16

postc. + woonpl. 7131 PE LICHTENVOORDE

4 Klant Tel: 0544-395555

uitbesteed vervoerder

straat + nr

postc. + woonpl.

VIHB-nummer

5

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontvanger 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder

ontvanger/inzamelaar/ Remondis Dusseldorp B.V.

straat + nr Dieselstraat 7

postc. + woonpl. 7131 PC LICHTENVOORDE

6

3 Debituren nr. 999951

locatie van herkomst Depot NGA Galleistraat

straat + nr Galleistraat 16

postc. + woonpl. 7131 PE LICHTENVOORDE

datum aanvang transport 13-06-2017

4 Locatie Tel: 0544-395555

locatie van bestemming Grondbank Barneveld BV

straat + nr Harzeweg 7

postc. + woonpl. 3771 BARNEVELD

datum ontvangst transport 13-06-2017

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
055241398201	snijzand	1x XAFVOER	170503	D05		

Route 1416316

Routepositie id 26237139 Odrachtpositie id

Dienst Afvoeren en terugplaatsen afvoercontainer

Product snijzand

Containertype Afvoercontainer

Containernummer geplaatst

Containernummer afgevoerd 2266

Opmerking 1x 6m3'er Snijzand

Weegbonnummer 17H1348

Datum 13/06/2017 10:35

Kenteken BP-TD-09

Afvalstroomnr. 05Z221398201

Product H209

Project P14G0019

Ontdoener 13982

Vervoerder 13982

Rek.nemer 13982

Bruto gewicht 15180 kg

Ledig gewicht <10640> kg

Netto gewicht 4540 kg

Snijzand

Galleistraat 16

Dusseldorp Inzameling en Rec

Dusseldorp Inzameling en Rec

Dusseldorp Inzameling en Rec

Aanvangstijd Vertrektijd

Opmerking door chauffeur

26237139

AS02395259

10.17 Grond van JB Trading B.V.

Relatie JB Trading B.V. is in het bezit van een wasstraat.

De bevindingen over het gebruik van 130508 hierin kunnen wij ons vinden. We zullen in de toekomst deze euralcode gaan toepassen voor zand uit wasstraten/zandvangers.

10.18 Carwash Eerbeek

Relatie JB Trading B.V. is in het bezit van een wasstraat.

De bevindingen over het gebruik van 130508 hierin kunnen wij ons vinden. We zullen in de toekomst deze euralcode gaan toepassen voor zand uit wasstraten/zandvangers.

10.19 Waterschap Vallei en Veluwe

De informatie van Waterschap Vallei en Veluwe was in 2014 al bij ons bekend, echter was deze informatie op het moment van onderhavig onderzoek d.d. 07-05-2017 niet voorhanden en is toen opgevraagd. De verklaring van het Waterschap is juist en betreft zeer zeker niet *vermoedelijk* verontreinigd maaisel. Plastic zakken, heining palen, een winkelkarretje en verkeersborden zijn zeer zeker niet als zodanig aan te merken.

Er is een onjuiste euralcode gebruikt, wij zullen indien dit nogmaals voorkomt een euralcode uit hoofdstuk 20 gebruiken.

10.20 Baggerspecie / slootvuil

Afvalverwerking Vink B.V. heeft consequent gehandeld. Zie reactie onder 10.19

10.21 Grond van hoveniersbedrijf

De vraag is hoe Vink had kunnen weten dat het dan *geen* particulier betrof.

Soms is het lastig te bepalen hoe de particulier zich uitgeeft. Er bestaat in sommige gevallen een situatie dat een particulier met een bedrijfsbus zich als particulier uitgeeft, waardoor wij zonder afvalstroomnummer de grond in ontvangst mogen nemen. Wij hebben niet alle instrumenten voorhanden om te bepalen of het een bedrijf betreft. Wij kunnen bijvoorbeeld niet het kenteken op naamhouder controleren.

Afvalverwerking Vink B.V. zal in de toekomst hier strenger op moeten handhaven. De betaalwijze zegt hier ook niets over.

10.22 Grond van aannemer

Zie reactie onder paragraaf 10.21 en paragraaf 10.4.

10.23 Grond of puin

10.23.1 Afvalstroomnummer 05W032F00014

Voor deze weging, weegbon 15S50627 hebben wij product 380 vervuild puin gebruikt. Zie verder onze reactie onder paragraaf 10.2, subparagraaf Afvalstroomnummer 05W032E00024.

CODE	BONNR	DATUM	WERKEN	OPM1	OPM2	NETTO	PRODUCT	DEBNR	STROOMNR
15S	50627	16-11-2015	P15A0210	Galvanistraat 100	EDE GLD	28320	380	200	05W032F00014

Tabel weegbon afvalstroomnummer 05W032F00014

10.23.2 Afvalstroomnummer 05W032F00022

Voor deze drie wegingen, zie onderstaande tabel is eveneens productcode 380 vervuild puin gebruikt. Zie verder onze reactie onder paragraaf 10.2, subparagraaf Afvalstroomnummer 05W032E00024.

CODE	BONNR	DATUM	WERKEN	OPM1	OPM2	NETTO	PRODUCT	DEBNR	STROOMNR
15S	53672	02-12-2015	P15A0110	Waalband jk 68	DODEWAARD	36720	380	200	05W032F00022
15S	53756	02-12-2015	P15A0110	Waalband jk 68	DODEWAARD	34780	380	200	05W032F00022
15S	53853	02-12-2015	P15A0110	Waalband jk 68	DODEWAARD	35700	380	200	05W032F00022

Tabel weegbonnen afvalstroomnummer 05W032F00022

10.23.3 Afvalstroomnummer 05W032F00026

Voor deze zes wegingen, zie onderstaande tabel, is eveneens productcode 380 vervuild puin gebruikt. Zie verder onze reactie onder paragraaf 10.2, subparagraaf Afvalstroomnummer 05W032E00024.

CODE	BONNR	DATUM	WERKEN	OPM1	OPM2	NETTO	PRODUCT	DEBNR	STROOMNR
15S	56050	14-12-2015	P15A0204		BARNEVELD	24340	380	200	05W032F00026
15S	56084	14-12-2015	P15A0204		BARNEVELD	29700	380	200	05W032F00026
15S	56134	14-12-2015	P15A0204		BARNEVELD	33480	380	200	05W032F00026
15S	57040	18-12-2015	P15A0204		BARNEVELD	32300	380	200	05W032F00026
15S	57069	18-12-2015	P15A0204		BARNEVELD	33780	380	200	05W032F00026
15S	57111	18-12-2015	P15A0204		BARNEVELD	21840	380	200	05W032F00026

Tabel weegbonnen afvalstroomnummer 05W032F00026

11 Afvalstromen Vink

11.1 Samenvoegen grond en reststromen afvalscheiding

Deze vracht had onder afvalstroomnummer 05W039999410 moeten binnenkomen en hoort binnen de BRL 9335 gronddepotregistratie thuis onder depotnummer 360115. Hierdoor is per abuis het administratieve saldo van depot 360115 ten onrechte gestegen (dit had 876 ton moeten zijn). De 869 ton is een meting. Deze kan afwijken van de weging. Een verschil in aan- en afvoer (soortelijk gewicht) komt omdat het zand uit een reinigingsproces komt. Dit zand wordt zeer nat aangeleverd en heeft ruim een half jaar op locatie gelegen waardoor de hoeveelheid vocht aanzienlijk is verminderd.

11.2 Afvoer slib van organische chemische processen

Dit slib bleek toch uit eigen riolering vanuit de recyclinghal aan de Hanzeweg 7 te Barneveld te komen. Teeuwissen Rioolreiniging B.V. heeft dit in opdracht van Recycling Barneveld afgevoerd naar Afvalverwerking Vink B.V.

11.3 Afvoer kunststoffen

Dit is correct en is na maart 2014 rechtgetrokken door het afvalstroomnummer 05W038000002 te blokkeren.

11.4 Asbest van de VU Amsterdam

Dit betrof een partij mogelijk asbesthoudend bouw- en sloopafval dat onder politiebegeleiding (calamiteit) veilig verwerkt moest worden en alleen omgepakt is in de recyclinghal. Het storten heeft uiteindelijk plaatsgevonden bij de afvalverwerking.

11.5 Bitumineuze mengsels die koolteer bevatten

Ontvangstmeldingen

Dit is geaccepteerd als vervuild puin met een vervuiling van teerhoudend asfalt dat is uitgesorteerd in de recyclinghal en is als puin en teerhoudend asfalt uitgewogen.

Weegbrugregistratie

Dit is niet geregistreerd in de stortvakregistratie, omdat wij tot op heden voor dit product standaard werken met een productregistratie, niet in combinatie met een stortvakregistratie.

11.6 Overige grondstromen vanaf recyclinghal

Dit is juist, want na zeven/reinigen komen diverse stromen vrij. Onderstaande tabel laat de verdeling per product zien:

Afvalstroom-nummer	Product	Euralcode	2014	2015	2016	Code
05W038000011	Puin	191209 ⁹	899.240			C03
05W039999410	Grond	191209	5.948.320	77.445.240	39.283.000	A02
05W039999416	Ongebroken puin	191209	7.300.980	9.129.240	4.943.700	C01
05W038000013	Zeeffractie	191211 ¹⁰	16.400			G01
05W038000015	Vervuild puin	191211		39.120		G01
05W039999412	Metaalslib	191211		2.585.460	567.980	G01
05W039999413	Asbest	191211	8.052.580	4.758.520	6.093.060	G01
05W039999414	Vervuil puin	191211	490.800	2.232.560		G01
05W038000007	Residu na sorteren	191212 ¹¹	51.460	11.240		G01
05W038000010	Residu uit kunstgras	191212	476.720	981.420	541.520	G01

Tabel afvalstroomnummer per product

11.6.1 Afvalstroomnummer 05Z229999907

De aanvoer is kunstgrasrollen met infill, na bewerking komt kunstgraszand vrij en dat is afgevoerd.

Het klopt dat euralcode hoofdstuk 17 eerder is gebruikt, echter is dit afvalstroomnummer aangepast. Vanuit Afvalverwerking Vink B.V. naar Recycling Barneveld wordt nu voor dit afvalstroomnummer hoofdstuk 19 gebruikt.

11.6.2 Afvalstroomnummer 05Z22400GH005

Deze grond is heen en weer gereden vanuit Recycling Barneveld naar Afvalverwerking Vink B.V. en later weer terug voor verdere bewerking. In de registratie gronddepots is deze opgenomen in de BRL 7500, omdat het zand door de wasser is gegaan, niet gewassen is onder chemische parameters, maar om de korrelgrootte.

Het rapport van Alcontrol is in bijlage 11.6.2 toegevoegd.

11.6.3 Afvalstroomnummer 05Z22400GH006

Deze partij is bij binnenkomst bij Afvalverwerking Vink B.V. na visuele controle direct afgevoerd naar Recycling Barneveld Ondanks dat de weegbrugregistratie aangeeft dat hij toegevoegd is aan 220116 is deze partij niet geregistreerd in de BRL9335 grondbankregistratie.

11.6.4 Afvalstroomnummer 05Z22400GH007

In het mapje opmerkingen staat omschreven dat er 42 ton afgevoerd is naar de recyclinghal. Zie onderstaande printscreen.



Printscreen gronddepot 070216 vanuit BRL 9335 registratie

11.6.5 Afvalstroomnummer 05Z22400GH008

Deze partij was afkomstig van Schietvereniging De Eendracht en is in een container aangeleverd en in de container blijven staan, weliswaar wel ingewogen bij Afvalverwerking Vink B.V. onder weegbonnummer 16S13244. Na analyse is de container opgepakt en naar Recycling Barneveld getransporteerd, opgenomen in de BRL 7500 registratie onder opslagcluster OC070114. De analyse is hierbij opgeslagen.

11.6.6 Afvalstroomnummer 05Z22400GH009

Depot 220616

De grond zou op voordracht niet meer dan 100 ton bedragen. Uiteindelijk is meer binnengekomen dan afgesproken. Dit was de reden dat wij niet beschikten over de noodzakelijk voorinformatie. De grond is na binnenkomst direct bemonsterd en uit de analyse is gebleken dat deze een te hoog PAK's-gehalte bevatte. Vervolgens is deze grond afgevoerd naar Recycling Barneveld.

Depot 260716

Deze partij was onder de 100 ton, bevatte veel puin, is dus eerst gezeefd, puin afgevoerd, vervolgens is de resterende grond bemonsterd. Uit de analyse bleek dat deze niet toepasbaar was (indicatief gekeurd) waarop deze partij is afgevoerd naar Recycling Barneveld.

Depot 180916

De partij van 27,84 ton is na visuele beoordeling als asbestverdacht afgevoerd naar Recycling Barneveld. Bij de opmerkingen (zie printscreen) staat dit ook als zodanig genoteerd.



Printscreen gronddepot 180916 vanuit BRL 9335 registratie

12 Onderzoeksbevindingen asbest

12.1 Inleiding

Voor Afvalverwerking Vink B.V. is de overweging dat als iemand asbest wil aanleveren het tarief niet bepalend is voor de stelling of iemand particulier is of niet. Er wordt wel degelijk om gevraagd bij de aanlevering door een weegbrug medewerker of dit materiaal is wat als particulier wordt aangeboden.

12.2 Contante ontvangsten

Vink geeft particulieren de mogelijkheid afval aan te leveren bij Afvalverwerking Vink B.V.

Voorwaarde voor aanlevering zijn dat de particulier zijn naam, adres, tevens locatie van herkomst en zijn kenteken noteert. Daarnaast wordt de juiste omschrijving van de afvalstof genoteerd.

Indien het gaat om asbest en/of asbestvrijeplaten wordt gevraagd om bewijsmiddelen in de vorm van mogelijk rapporten en/of analyses. Indien deze niet aanwezig zijn wordt door de acceptant de afvalstof in de vorm van asbesthoudende platen gecontroleerd op het juist inpakken van asbest (dubbelzijdig folie geheel afgetapt) indien de acceptant zijn goedkeuring geeft kan er gelost worden.

Indien iemand zich uitgeeft voor particulier dan gaan wij er vanuit dat hij dit naar eer en geweten doet.

Van Vink kan niet verwacht worden dat er uitgebreid recherche werk uitgevoerd dient te worden naar de oprechtheid van het aanleveren als particulier. Er kunnen namelijk zaken zijn als agrarische bedrijven die de eigendommen deels privé hebben en deels bedrijfsmatig. Ook het aanbieden van afval met een bedrijfswagen van een werkgever kan toch als particulier gebeuren.

Voor Vink is het aantonen van bedrijfsmatige ont-doening van asbest door mensen die zich uitgeven als particulier erg moeilijk te controleren. Kenteken registratie en vergunning afgifte zijn geen tools die beschikbaar zijn buiten het bevoegd gezag om. En uitgebreide controle kost op een voor Afvalverwerking Vink B.v. vrij gering aanbod veel tijd en energie.

De regelgeving bepaalt door de overheid doet hier zeker geen aan. Dat een particulier 30 m² zelf mag verwijderen zonder meldingsverplichting geeft enorme mogelijkheden om te sjoemelen. Echter het is niet reëel om de controle hierop bij de inrichting neer te leggen die het accepteert. Vanuit de vergunning zijn wij een aantal zaken verplicht bij particulieren daar voldoen wij aan het ontdoener adres is ook de locatie van herkomst omdat het particulieren betreft.

Indien het bevoegd gezag eist dat er veel meer researchwerk moet geschieden, dan zijn wij voornemens particulieren niet meer de mogelijkheid te geven aan te leveren bij Afvalverwerking Vink B.V. De aanlevering door particulieren bij Afvalverwerking Vink B.V. zijn een bijzonder geringe stroom die commercieel gezien weinig toegevoegde waarde geeft aan de totale omzet. Echter we bieden de mogelijkheid om illegale dumping te voorkomen.

12.3 Herkomstlocaties

Voor al deze gevallen kunnen wij concluderen dat de locatie van herkomst welke omschreven staat op het omschrijvingsformulier van degene die zich ontdoet van afvalstoffen, de juiste locatie is. Wij beschikken niet over de tools om dit nader te kunnen verifiëren. Wij gaan te allen tijde uit van de serieuze en eerlijkheid van de klant om de herkomstlocatie te bepalen.

Bijvoorbeeld: bij SITA en Suez zou het kunnen zijn dat het asbest is vrijgekomen uit sortering van bouw- en sloopafval en dat ze dit in een verzamelcontainer voor asbest hebben gedeponeerd en aangeleverd bij Afvalverwerking Vink B.V. Dan is voor ons de locatie van herkomst Duiven.

12.4 Asbestvrije platen

Vink geeft particulieren de mogelijkheid afval aan te leveren bij de Afvalverwerking Vink B.V.

Voorwaarde voor aanlevering zijn dat de particulier zijn naam, adres, tevens locatie van herkomst en zijn kenteken wordt genoteerd. Daarnaast wordt de juiste omschrijving van de afvalstof genoteerd.

Indien het gaat om asbest en/of asbestvrijeplaten wordt gevraagd om bewijsmiddelen in de vorm van mogelijk rapporten en/of analyses. Indien deze niet aanwezig zijn wordt door de acceptant de afvalstof in de vorm van asbesthoudende platen gecontroleerd op het juist inpakken van asbest (dubbelzijdig folie geheel afgetapt) indien de acceptant zijn goedkeuring geeft kan er gelost worden.

Indien het asbestvrije platen betreft mogen deze niet ingepakt zijn en wordt er gekeken naar registratienummers, die aantonen dat de gebrachte platen tot de soorten behoort die asbestvrij zijn.

Als de acceptant de platen heeft goedgekeurd als zijnde asbestvrij kan er gelost worden hij geeft dan ook een telefonische melding naar de weegmeester. Na het lossen kan de weging afgerond worden en moet er contant afgerekend worden door de particulier.

Indien iemand zich uitgeeft voor particulier dan gaan wij er vanuit dat hij dit naar eer en geweten doet.

Van Vink kan niet verwacht worden dat er uitgebreid research werk uitgevoerd dient te worden naar de oprechtheid van het aanleveren als particulier. Er kunnen namelijk zaken zijn als agrarische bedrijven die de eigendommen deels privé hebben en deels bedrijfsmatig. Ook het aanbieden van afval met een bedrijfswagen van een werkgever kan toch als particulier gebeuren.

12.5 Asbestvrije platen ex Smits Dakbedekkingen

Vink heeft als relatie al meerdere jaren te maken met Smits dakbedekkingen. Dit gaat in het kader van bitumen dakbedekkingen en in kader van vrijkomende afvalstoffen uit die branche wat betreft technisch niet brandbare residuen. Verder is Smits Dakbedekking gespecialiseerd in het aanbrengen van asbestvrije golfplaten aanbrengen op daken [REDACTED] (manager Afvalverwerking Vink B.V.) heeft in het verleden een bedrijfsbezoek gebracht aan de locatie in Merselo.

Hierbij is geconstateerd dat er op deze locatie een verzamelcontainer staat met diverse reststukken van nieuwe asbestvrije platen het zogenaamde overlapafval en zaagstukken voor lengte inkorting of dak onderbrekingen door afvoerpijpen of luchtventilatie systemen in een bedrijf schuur of loods.

Verder zijn de aan [REDACTED] diverse inkoop nota's laten zien van de aangeschafte platen. [REDACTED] gaf aan dat hij niet erkend is om asbesthoudende platen te verwijderen zodat de

stroom reststukken asbestvrij gevrijwaard blijft van asbesthoudend plaatmateriaal. Probleem bij de acceptatie van de acceptant van Afvalverwerking Vink B.V. is dat de rest afvallen (stukken en hoeken) in de meeste gevallen geen keurmerk of andere herkenbare nummering meer geven van de aanduiding asbestvrij. Daarom is in overleg besloten dat deze stroom niet in aanmerking komt voor recycling maar direct gestort wordt. Deze stroom wordt dan ook aangeleverd in een verpakking die normaal vaak gebruikt wordt om asbesthoudend materiaal te verpakken.

In het kader van aanlevering van deze stromen heeft het voor Afvalverwerking Vink B.V. geen toegevoegde waarde om van een container met deze reststoffen een lijst te krijgen met inkoop facturen en aanbreng adressen van diverse locatie waar deze zijn vrijgekomen. De container stond in Merselo en voor ons als acceptant is dit de locatie van herkomst.

Dat er vanuit Merselo materiaal aangeleverd wordt naar Barneveld komt voort uit logistiek oogpunt dat auto's van Smits soms materialen meenemen in het kader van de bitumen dak afval die dan weer vanuit Barneveld mee genomen wordt. Of mogelijk directe locaties vanaf de regio Gelderland.

Dat er af toe grotere partijen tegelijk aangevoerd worden komt voort uit schade door hagelbuien wordt ons aangegeven door [REDACTED].

Afvalverwerking Vink B.V. is in de acceptatie afhankelijk van de gegevens die klanten aangeven mocht hier echter gereede twijfel over zijn dan kan de manager besluiten aanvullende informatie hierover in te winnen bij de ontdoener, echter als dit reguliere stromen betreft zoals in het geval van Smits dakbedekking dan gaan wij er vanuit dat het bedrijf ten goede trouw handelt.

Mocht hieraan vanuit handhaving of opsporing twijfel over bestaan dan gaan wij er vanuit dat hieruit ook handhavend opgetreden wordt door deze organisaties. Indien hierom gevraagd wordt zal Afval verwerking Vink hieraan ook zijn volledige medewerking verlenen en openheid van stukken geven over de aangeboden afvalstoffen op onze locatie. Het gaat ons inzien echter te ver dat wij als ontvangende partij handhavende onderzoeken dienen te doen naar info die ons niet vrijwillig wordt aangeleverd.

Voor wat betreft het aanleveren asbest op de bewuste bon , dit bleken asbestvrije platen te zijn.

In bijlage 12.5 de mail van Smits Dakbedekkingen

12.6 Verwerkingsmethode asbestvrije platen

Voor het aanleveren van asbest vrije platen had Afvalverwerking Vink B.V. een bewerking om deze stroom weer geschikt te maken in de puinrecycling wat ons inziens ook zou moeten kunnen.

Wij hadden daarvoor het protocol van strenge controle op vooracceptatie (asbest inventarisatie, bemonstering en/of aankoopbewijs)

Strenge controle op acceptatie (visueel en zo nodig extra bemonstering)

Materiaal vochtig maken en verkleinen tot onherkenbaar fractie in de menggranulaat (controle d.m.v. monsternamen en analyse)

Uit de analyse gegevens bleek dat er toch sprake was van een zeer licht asbest gehalte dit was voor ons onaanvaardbaar met betrekking tot risico's en verantwoordelijkheden.

Omdat deze procedure met één negatieve meting niet geheel relevant kan zijn is er een tweede partij bemonsterd met een zelfde eindresultaat. Dit heeft geleid tot het stopzetten van de recycling en het invoeren van het storten. Vooraf is gekeken naar een bedrijf dat asbestvrije platen accepteert voor recycling die is niet gevonden binnen Nederland. Indien het bevoegd gezag hier moeite mee heeft

omdat het om een relatief onschuldig materiaal gaat zal dit leiden bij Afvalverwerking Vink tot weigering van aanlevering van deze platen, omdat de gezondheid van onze werknemers prefereert boven de risico's die ze hiermee lopen.

Dat de afvalstroomnummers vernieuwd dienen te worden naar de nieuwe bewerking G01 klopt. Dit is voor een aantal aanlevering klanten al het geval en zal zo spoedig mogelijk voor alle overige klanten in werking worden gezet.

12.7 Onjuiste Euralcodes (baggerspecie)

Zie onze reactie onder vraag 10.

13 Onderzoeksbevindingen bodemas en slakken

13.1 Ontvangstmeldingen

Geen reactie..

13.2 Afgiftemeldingen

Geen reactie.

13.3 Weegbrugregistratie

In het hoofdstuk Verschil t.o.v. ontvangstmeldingen wordt gesteld dat een partij slakken afkomstig van een werk in Rijswijk van Vink Aannemingsmaatschappij B.V. aan het LMA gemeld is als verontreinigde grond. Dit is niet juist, uit controle van de melding LMA onder dit afvalstroomnummer blijkt dat het hier als slakken is afgemeld.

13.4 Toepassen slakken op eigen inrichting

Afvalverwerking Vink gebruikt de uitgekeurde slakken als secundaire bouwstoffen als verhardingsconstructie in voorzieningen t.b.v. de definitieve constructie van de inspectieweg rondom de stortplaats. Hiervoor word een bestek gemaakt en een projectnummer. Deze projecten die binnen de inrichting vallen worden niet voor het LMA afgemeld omdat dit ons in ziens niet kan. Wel staan deze projecten als interne wegen ingeboekt.

De ongekeurde afvalstoffen worden tijdelijk als depot gebruikt in de oprit naar boven om de hoog gelegen stortvakken te kunnen bereiken en het rangeer terrein voor de auto's (rotonde) deze voorziening wordt na het voltooien van deze stortvakken weer opgebroken om plaats te maken voor te sorteren afval. Voorafgaand aan hergebruik in definitieve projecten (werken) worden deze hoeveelheden door een extern bureau als secundaire bouwstof gekeurd.

13.5 Dolphin Metal Separation

Afvalverwerking Vink heeft netjes naar behoren het afvalstroomnummer gewijzigd nadat het bedrijf verplaatst is. De gewijzigde euralcode heeft te maken met de verschillende bewerkingsmethode waar de materialen vrijkomen dit kan ons inzien de eural code wijzigen omdat hier een voorbehandeling aan voorafgaat.

Als je kijkt naar de euralcode 190111* en 190112 dan komt deze stroom ook daadwerkelijk vrij als afval van installaties voor afvalbeheer (avi slakken) Als je dan kijkt naar de bewerkingen van bedrijven zoals in dit geval Dolhin waar gewassen wordt en de metalen en non- ferro metalen fractie verwijderd worden. Dan kun je stellen dat deze zodanig en bewerkt is dat je onder de 1912 Afval van niet elders genoemde mechanische afvalverwerking (bv. sorteren, breken, verdichten pelletiseren) terecht komt.

Met name het sorteren is hier van toepassing. Omdat deze materialen weer gekeurd worden als secundaire bouwstof, waarbij het elementaire verbranding gesteente bepalend is voor de civiele kwaliteit is gekozen voor de euralcode 191209.

Over de juiste toepassing van euralcodes zal altijd discussie blijven om dat hier verschillende visies over ontstaan. Het gaat er om dat de intentie er is dat er over nagedacht is.

13.6 Bouwbedrijf C. Leeuwis

De geschetste conclusie is juist door het gebruik als verhardingsmateriaal ter plaatse bestond de structuur als zeer grove brokken door het bindende karakter van de slakken. Om de slakken weer in een normaal structuur te krijgen en te kunnen laten keuren als bouwstof zijn deze door een breker gehaald en daarna aan het depot toegevoegd ter keuring. Wij denken dat wij hierbij in het kader van recycling en hergebruik de juiste methodiek is gevolgd.

13.7 Twence Afvalscheiding B.V.

Vink heeft in het kader van recycling hergebruik in overleg met Twence meegewerkt aan een proef in het kader van terugwinning non- ferro uit avi slakken van de verbrandingsoven van Twence.

Echter naar de proef op één vracht was al duidelijk dat een opbrengst zoals deze voorzien was niet haalbaar was. Zodoende is de vracht na deze proef met deze éénmalige actie niet verder doorgezet op de rest van de hoeveelheid de fractie na de proef is bijgevoegd aan het depot slakken omdat het visueel ook daaraan voldeed. Het stortvak / opslagvak stond niet op de bon omdat deze rechtstreeks op de locatie van de proef is gelost om direct de proef te starten. Voor de keuze A02 overslag en opbulken is gekozen omdat men het idee had om eerst de volledige partij aan te voeren.

13.8 Vink Milieutechnisch Adviesbureau B.V.

Voor de koperslakkeien is de euralcode 190112 gebruikt waarschijnlijk is de onderbouwing geweest dat deze koperslakkeien een afvalstof zijn bij de verwerking van het smelten van de koperstromen. Dus een afvalstof van een proces wat vergelijkbaar is met hoogovenslakken welke een afvalstof is van de smelting van metalen. Ook hier is het weer de discussie over de toepassing van de juiste euralcode. Dat de mening van de toezichthoudende instantie anders is wil niet bij voorbaat zeggen dat er sprake is van een overtreding wel verschil in visie.

13.9 Vink Aannemingsbedrijf B.V.

De conclusie is juist door het gebruik als verhardingsmateriaal ter plaatse bestond de structuur als zeer grove brokken door het bindende karakter van de slakken. Om de slakken weer in een normaal structuur te krijgen en te kunnen laten keuren als bouwstof zijn deze door een breker gehaald en daarna aan het depot toegevoegd ter keuring. Wij denken dat wij hierbij in het kader van recycling en hergebruik de juiste methodiek is gevolgd. Omdat deze dus voornemens waren bij te voegen bij het depot opslag slakken is de bewerkingscode A02 opslag opbulken omdat hier geen stortvak, maar een actief opslagdepot van toepassing was is er geen stortvaknummer op de bon vermeld. Hetzelfde geldt voor het werk gemeente Baarn.

██████████ / project Utrecht

Bij navraag met Vink Aannemingsmaatschappij de ontdoener blijkt dat er sprake zou wezen van de bovenlaag op de locatie bestaande uit grond volgens het rapport. Daarbij is in de grondbank 9335 registratie een depot aangemaakt 220515 voor de weegmeester om deze te kunnen gebruiken.

Voor de uitvoering van het werk bovenlaag ontgraven kwam naar voren dat de bovenlaag bestond uit voormalige hoogovenslakken (die in de rapportage vernoemd zijn als puin en sintels). Voorafgaand aan de aanlevering bij de afvalverwerking is dit aangepast als zijnde product 201 slakken, echter per abuis is in de stortvak registratie op de weegbon het depotnummer grondbank 220515 blijven staan.

Echter omdat het geen grond betrof is deze registratie nooit opgevoerd in de grondbankregistratie van de BRL 9335. De slakken zijn bijgevoegd na visuele keuring (controle) aan het depot slakken.

De euralcode 170503 is gekozen omdat dit materiaal vrij is gekomen bij het afgraven van verontreinigde locaties deze code is op basis van een steenachtige fractie (hetgeen hoogovenslakken zijn).

De afvoer van 11.540 kg met product 200 is absoluut niet van toepassing op dit project en derhalve een registratiefout van de weegmeester, wij realiseren ons dat deze onvolkomenheid niet mag voorkomen en zullen derhalve hier corrigerend op toezien.